



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO AL ALTO VACÍO.**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2020

### **Periodo que se reporta**

octubre

### **Tipo de viaje**

Local

### **Número de personas acompañantes**

0

### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

CHETUMAL Q.ROO

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

**País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

TULUM, KANTUNILKIN Y CHIQUILA

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO AL ALTO VACÍO.

**Fecha de salida**

10/20/2020 - 05:00

**Fecha de regreso**

10/24/2020 - 00:00

**Datos de la partida**

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

**Hospedaje**

952.00

**Viáticos comprobados**

2259.40

**Viáticos no comprobables**

490.60

**Importe ejercido por partida de viáticos**

2750.00

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

2750.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

2750.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

SALIDA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. EN TULUM, SE VISITA LAS INSTALACIONES DE LA PTAR BICENTENARIO, SE REALIZARON DIVERSAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR. EN LA LOCALIDAD DE CHIQUILA, EN LA PLANTA GENERADORA DE VACÍO NUEVAMENTE SE REALIZO REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, PARA GARANTIZAR LA GENERACIÓN DE VACIO. SE LOCALIZARÓN LAS DOS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 8" DE DIAM. RETIRADAS Y SE DIO MANTENIMIENTO A UNA DE ELLAS, MISMA QUE SE PROCEDIO A INSTALAR EN LA LÍNEA NÚM. 1, SE

LLEVO A CABO PRUEBA DE CIERRE, CERRANDO HERMETICAMENTE. SE DARÁ MANTENIMIENTO A LA SEGUNDA VÁLVULA PARA POSTERIORMENTE INSTALARLA EN LA LÍNEA NÚM. 2. YA CON EL SECCIONAMIENTO HERMETICO DE LA LÍNEA 1, SE PROCEDIO A REALIZAR PRUEBAS DE LA LÍNEA 2, NO MANTENIENDOSE EL VACÍO; SE TRABAJO EN SECCIONAR LA PRIMERA DERIVACIÓN DE LA RED PRINCIPAL (TUBERIA DE 6" DE DIAM.) RECIENTEMENTE INSTALADA PARA PROBAR LA LINEA PRINCIPAL NÚM. 2 DE 8" DE DIAMETRO. EN EL PUNTO DE DERIVACIÓN SE SECCIONO LA TUBERÍA PRINCIPAL DE 8"; SE INSTALO TAPON Y SE PROBO, INICIALMENTE FALLO EL TAPÓN, PERO SE CORRIGIO Y SE REALIZO PRUEBA, SE CONSTATO QUE HASTA ESE PUNTO LA LÍNEA PRINCIPAL DE 8" DE DIAMETRO ES HERMETICA; SE CONTINUAN CON EXCAVACIONES EN LOS PUNTOS PROBABLES DE PERDIDA DE VACÍO PARA EN SU MOMENTO PROCEDER A SU PRUEBA. SE HAN LLEVADO A CABO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPONES EN LINEAS SECUNDARIAS DE VACÍO, PARA DEJAR LAS LÍNEAS PRIMARIAS DE VACÍO LIBRES A FIN DE LLEVAR A CABO DE MANERA SECUENCIADA SU PRUEBA DE HERMETICIDAD. ESTO PERMITIRA LOCALIZAR DONDE SE ESTA PERDIENDO EL VACÍO. DE IGUAL MANERA SE LLEVA A CABO CIERRE DE VÁLVULAS CONECTADAS A LAS LINEA PRINCIPALES PARA GARANTIZAR QUE EL VACÍO GENERADO PERMANEZCA EN LA LINEAS PRIMARIAS PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS DE LOCALIZACIÓN DE PERDIDAS EN LAS MISMAS. DE IGUAL MANERA SE CONTINUAN ATENDIENDO LOS PUNTOS DE REBOSAMIENTOS CON PERSONAL Y EQUIPO ESPECIALIZADO. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, SECTORIZACIÓN Y PRUEBAS DE VACÍO PARA IR ACOTANDO LOS PUNTOS O ZONAS QUE PRESENTEN PERDIDAS DE VACÍO.

### **Resultados obtenidos**

SE TIENE AVANCE EN LOCALIZACIÓN DE LAS PERDIDAS DE VACÍO. SE APLICO MANTENIMIENTO A UNA DE LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 8" INICIALMENTE RETIRADAS POR SUSTITUCIÓN Y SE REINSTALO NUEVAMENTE, DADO EL FALLO DE LA VÁLVULAS NUEVAS SUMINISTRADAS EN OBRA; LA VÁLVULA INSTALADA GARANTIZÓ HERMETICIDAD DE LA LINEA . SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE LINEAS DE VACÍO PARA LOCALIZAR PERDIDAS Y PROCEDER A CORREGIRLAS, HASTA DEJAR OPERANMDO CORRECTAMENTE EL SISTEMA.

### **Contribuciones**

SE CONTINUA CON LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN AL PERSONAL OPERADOR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LOCALIZACIÓN DE PERDIDAS DE VACÍO EN LINEAS. ASÍ MISMO CON EL APOYO TÉCNICO PARA RECOMENDACIONES DE CORRECCIÓN DE FALLAS DETECTADAS EN LÍNEAS AL ALTO VACÍO Y LINEAS A GRAVEDAD.

### **Conclusiones**

SE TIENE UN AVANCE DE 40% EN LOS TRABAJOS DE LOCALIZACIÓN DE DETECCIÓN Y FALLAS (PERDIDAS DE VACÍO), SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2020-11-03

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

### **Importe total de la comisión**

2750.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.