



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA QUINTANA ROO SEGURO (CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD EN CANCÚN, SEGUNDA ETAPA)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaria de Seguridad Ciudadana

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA QUINTANA ROO SEGURO (CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD EN CANCÚN, SEGUNDA ETAPA)

Fecha de salida

02/15/2021 - 07:00

Fecha de regreso

02/19/2021 - 19:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

4350.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4350.00

Recurso económico

Estatel

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4350.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se llevó a cabo la revisión física y documental de los trabajos realizados en la obra QUINTANA ROO SEGURO (CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD EN CANCÚN, SEGUNDA ETAPA), en lo que respecta a las partidas de Pavimentación, Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria y del Equipo contra incendio.

Resultados obtenidos

- * Se detectaron deficiencias técnicas en la aplicación del asfalto colocado, en cuanto al volumen realizado este coincide con lo considerado en el presupuesto.
- * En la Caseta de Acceso, se encuentran realizando trabajos de albañilería, de electricidad y de herrería, se detectaron deficiencias técnicas en luminarias y en la alimentación eléctricas de contactos
- * En el Edificio Principal, se detectaron deficiencias técnicas en la colocación de piso, zoclo de vinil y cancelería de aluminio, en cuanto a la revisión de documental de los trabajos realizados hubo una diferencia de volumen, del cual sera la deductiva que corresponda. Asimismo se reviso la partida del sistema contra incendios (Rociadores, Detectores de humo, hidrantes, estación manual y estrobos), sin diferencia de volumen.

Contribuciones

Verificar el cumplimiento de las normas, métodos y técnicas de construcción, a fin de garantizar la optima ejecución de los trabajos en base a lo que marca el Proyecto Ejecutivo.

Conclusiones

Para que la obra se realice en estricto apego a las normas y especificaciones técnicas establecidas en el Proyecto Ejecutivo, se le dará seguimiento a la solventación de las deficiencias técnicas detectadas, a fin de que la SEOP las realice de manera satisfactoria.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2021-02-24

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

4350.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.