



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Soporte Técnico a Usuarios en la Delegación Tulum

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Cancún

Municipio de origen

Benito Juárez

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Tulum

Motivo del encargo o comisión

Soporte Técnico a Usuarios en la Delegación Tulum

Fecha de salida

10/15/2021 - 07:10

Fecha de regreso

10/15/2021 - 18:15

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

198.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

198.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

435.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

633.00

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales**Tipo de pasaje**

Autobús

Costo

\$198.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

435.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

633.00

Importe total no erogado

198.00

Reportes

Actividades realizadas

Se abrió la impresora para extraer la caja donde se ejecuta la limpieza del cabezal de las tintas, posteriormente, se abre la caja antes mencionada para proceder a la verificación del causante del ruido.

Resultados obtenidos

Se procede a realizar el dictamen técnico, donde se sugiere la baja del equipo. Esto debido a que la reparación del equipo no es viable por que no existen refacciones adecuadas para el modelo específico.

Contribuciones

El usuario, podrá iniciar su tramite de baja del equipo y realizar su oficio de dictamen de adquisición para solicitar otro equipo.

Conclusiones

Debido al problema del equipo y que no es viable la reparación del mismo, es necesario darlo de baja y solicitar el dictamen de adquisición.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2021-10-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

831.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.