



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISION DE OBRA DOYE.1562.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

12/04/2024 - 06:00

Fecha de regreso

12/06/2024 - 21:30

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1815.45

Viáticos comprobados

1815.45

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2074.80

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2400.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1815.45

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

2074.80

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6290.80

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA EN CARGADA DE OBRA SE MODIFICÓ PARTE DEL RECORRIDO DE OBRA.

04 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CAM. Playa del Carmen Solidaridad.

Se Realizó visita de obra, se trabaja en la colocación de los riostas del domo, se pidió la alineación de los mismos, ya se tiene lamina, y se pidió aplicar corrosivos y pintura a toda la estructura debido a que se observó que se tiene áreas

sin aplicación y se está oxidando.

Prim. José Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se realizó recorrido con el director el cual señaló unos detalles mismos que comento que ya se han reportado con el ing. Joel. El cual quedo que para esta semana se culminan y se entrega la obra.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en forjado de pretil de azotea, se colocan cancelerías y protectores de aulas faltantes, se pidió corregir acabados de escaleras. Se solicito tener los materiales que faltantes así como de los paneles solares.

T.V. Tomas Garrigos B, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en detalles de acabados de pintura, colocación de cancelerías, se suministraron paneles solares mismo que se instalaran en esta semana. Se pidió corregir gotero de losa azotea, y colocar perfil vertical en puerta de protectores para asegurarlas más.

Sec. Luz María Zapata, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en la colocación de los faldones laterales, se termina con la colocación de las láminas. Se trabaja de igual manera en la ampliación de los pisos de concreto. Aun no se definido el tipo de lámina de los faldones, se está pidiendo como lo indica plano.

Se pernocto en la localidad de Cancún.

05 DE DICIEMBRE DEL 2024

CBTIS 111, Cancún, Benito Juárez. Se termino de colar columnas, se procederá ala colocación de la estructura principal, se pidió reforzar punto de conexión. Y pintara con anticorrosivo y esmalte toda la estructura.

CBTIS 272, Cancún, Benito Juárez. Se trabaja en la colocación de laminas de faldón, ya se tiene laminado todo el domo, falta la colocación de las placas frontales e intermedias, se pidió limpieza de general y pintura de cancha.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, se trabaja en aplanados, pintura y colocación de protectores, se observaron detalles de pintura, y boquillas y zoclos mal ejecutados. Se pidió la colocación del cable de tierra física.

Edificio B, Se aplica pintura, instalaciones, colocación de protectores, en sanitarios se coloca recubrimientos.

Edificio C, Se coloca cancelería, protectores, puertas, se indicó detallar los perfiles y resanar muros, detallar impermeabilizante y se pidió colar piso de acceso principal.

En obra exterior, placas terminadas, falta estacionamiento, se forja barda y se inició pórtico de acceso.

En obra exterior. Plaza cívica se tiene el 95 %.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 95%.

En trabajos de media tensión, se tiene 100 %.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio C, se trabaja en aplanados y detalles de zoclos y perfiles.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza cívica, Se cuela placas de acceso, falta pórtico se inicia esta semana.

Barda, Se continua con el tramo frontal.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

CAM Secundaria de Nueva Creación Cielo Nuevo, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio B, se trabaja en colocación de losetas terminación, se tiene protectores, se estima que esta semana se concluya.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza cívica, Falta placas del área de zapatas de domo.

Barda, Se continua con el tramo frontal.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

06 DE DICIEMBRE DEL 2024

UQROO, CANCUN BENITO JUAREZ.

Se realizo reunión de trabajo para determinar los trabajos que se realizaran en este ejercicio y ver observaciones de otras obras pasadas.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-12-23

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

6290.25

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.