



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO/DOYE/0235/2024

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM,MUNICIPIO DE TULUM

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM 2025

Fecha de salida

03/18/2025 - 06:00

Fecha de regreso

03/20/2025 - 20:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1979.95

Viáticos comprobados

1979.95

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1979.95

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1979.95

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

RECORRIDO DEL 18-20 DE MARZO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

18 DE MARZO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION, EL CUAL EL CONTRATO DE CFE SE HABIA FIRMADO UN DIA ANTES, POR LO QUE SE ESTABAN REALIZANDO LOS ULTIMOS TRABAJOS DE ADECUACION DE TODO EL SISTEMA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL INTERIOR DEL EDIFICIO.

DADO QUE EL CONTRATO DE CFE YA ESTA LIBERADO, SE RELIZARON TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INICIANDO CON EL TEMA DE LAS LUMINARIAS, DONDE SE OBSERVO QUE LAS LUMINARIAS PUNTAS DE POSTE ENCENDIERON TODAS, LAS LUMINARIAS DE PLANTA BAJA SI ENCENDIERON SIN EMBARGO UN INTERRUPTOR ESTABA QUEBRADO Y EN MAL ESTADO Y ADEMAS LA PUERTA DEL TABLERO NO ESTABA CORRECTAMENTE COLOCADA POR LO QUE SE PROCEDIO A REALIZARCE LA ACCION CORRECTIVA. SE TUVO QUE CAMBIAR UN INTERRUPTOR.

EN LA PLANTA ALTA LAS LUMINARIAS FUNCIONARON CORRECTAMENTE.

SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA FINA EN PISOS DE AULAS Y PASILLOS ASI COMO DE LIMPIEZA GRUESA EN LOS ALREDEDORES DEL PLANTEL.

SE CONCLUYO CON LA COLOCACION DE LAS PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LA FACHADA PRINCIPAL

Y LA COLOCACION DE LAS ANTICICLONCAS FALTANTES EN FACHADA POSTERIOR PLANTA ALTA.

PERNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

19 DE MARZO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM, PARA CORROBORAR AVANCES EN LOS TRABAJOS PREVIA INAUGURACION.

SE REALIZARON TODAS LAS PRUEBAS Y SE CONTATO QUE VARIOS CLIMAS NO FUNCIOAN O NO FUNCIOAN CORRECTAMENTE Y EN OTROS CASOS SUS DESAGUES NO CUMPLIAN CON LA ESTETICA.

SE REALIZO LA LIMPIEZA DE TODOS LOS CRISTALES EN FACHADAS (TEMPLADO) Y EN ACCESO POSTERIOR.

SE PROCEDIO IGUALMENTE A RALIZAR LA LIMPIEZA DE PISOS Y CRISTALES EN AULA Y COLOCAR LOS PLAFONES DONDE HACIA FALTA.

SE CONECTO EL SISTEMA HIDRONEUMATICO SIN FALLA ALGUNA AL MOMENTO, Y SE EXPLICO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO LOS PASOS A SEGUIR.

SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA GENERAL Y ALGUNOS RETOQUES DE PINTURA EN EL EXTERIOR E INTERIOR.

POSTEIOR A ELLO, SE ESPERA LA INAGURACION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

20 DE MARZO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA CONSTATAR LOS AVANCES EN LAS PRUEBAS DE LOS CLIMAS Y LUMINARIAS TOTALES, ENCONTRANDOSE QUE LOS CLIMAS DE LAS AULAS NO FUNCIONAN TODOS, YA QUE ALGUNOS GOTEAN ABUNDANTEMENTE, OTROS NO ENCIENDEN Y OTROS MAS TIENEN MAL COLOCADO SUS DESAGUES.

EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS ALGUNOS FUNCIONAN, PERO NO EXPULSAN AIRE FRIO, OTROS SE ENCUENTRAN APAGADOS Y NO FUNCIONAN Y EL CLIMA DEL PASILLO GOTEA CONSTANTEMENTE, AUNQUE SI ENFRIA. ALGUNOS HOYOS NO HAN SIDO REPARADOS Y ALGUNAS TUBERIAS NO SE LES HA COLOCADO POROTECTOR O CINTA.

SE TOMA NOTA DE TODOS ESTOS DATOS PARA QUE EL CONTRATISTA ENCARGADO HAGA LAS REPARACIONES PERTINENTES.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CHETUMAL.

Resultados obtenidos

RECORRIDO DEL 18-20 DE MARZO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

18 DE MARZO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION, EL CUAL EL CONTRATO DE CFE SE HABIA FIRMADO UN DIA ANTES, POR LO QUE SE ESTABAN REALIZANDO LOS ULTIMOS TRABAJOS DE ADECUACION DE TODO EL SISTEMA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL INTERIOR DEL EDIFICIO.

DADO QUE EL CONTRATO DE CFE YA ESTA LIBERADO, SE RELIZARON TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INICIANDO CON EL TEMA DE LAS LUMINARIAS, DONDE SE OBSERVO QUE LAS LUMINARIAS PUNTAS DE POSTE ENCENDIERON TODAS, LAS LUMINARIAS DE PLANTA BAJA SI ENCENDIERON SIN EMBARGO UN INTERRUPTOR ESTABA QUEBRADO Y EN MAL ESTADO Y ADEMAS LA PUERTA DEL TABLERO NO ESTABA

CORRECTAMENTE COLOCADA POR LO QUE SE PROCEDIO A REALIZARCE LA ACCION CORRECTIVA. SE TUVO QUE CAMBIAR UN INTERRUPTOR.

EN LA PLANTA ALTA LAS LUMINARIAS FUNCIONARON CORRECTAMENTE.

SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA FINA EN PISOS DE AULAS Y PASILLOS ASI COMO DE LIMPIEZA GRUESA EN LOS ALREDEDORES DEL PLANTEL.

SE CONCLUYO CON LA COLOCACION DE LAS PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LA COLOCACION DE LAS ANTICICLONCAS FALTANTES EN FACHADA POSTERIOR PLANTA ALTA.

PERNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

19 DE MARZO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM, PARA CORROBORAR AVANCES EN LOS TRABAJOS PREVIA INAUGURACION.

SE REALIZARON TODAS LAS PRUEBAS Y SE CONTATO QUE VARIOS CLIMAS NO FUNCIOAN O NO FUNCIOAN CORRECTAMENTE Y EN OTROS CASOS SUS DESAGUES NO CUMPLIAN CON LA ESTETICA.

SE REALIZO LA LIMPIEZA DE TODOS LOS CRISTALES EN FACHADAS (TEMPLADO) Y EN ACCESO POSTERIOR.

SE PROCEDIO IGUALMENTE A RALIZAR LA LIMPIEZA DE PISOS Y CRISTALES EN AULA Y COLOCAR LOS PLAFONES DONDE HACIA FALTA.

SE CONECTO EL SISTEMA HIDRONEUMATICO SIN FALLA ALGUNA AL MOMENTO, Y SE EXPLICO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO LOS PASOS A SEGUIR.

SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA GENERAL Y ALGUNOS RETOQUES DE PINTURA EN EL EXTERIOR E INTERIOR.

POSTEIOR A ELLO, SE ESPERA LA INAGURACION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

20 DE MARZO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA CONSTATAR LOS AVANCES EN LAS PRUEBAS DE LOS CLIMAS Y LUMINARIAS TOTALES, ENCONTRANDOSE QUE LOS CLIMAS DE LAS AULAS NO FUNCIONAN TODOS, YA QUE ALGUNOS GOTEAN ABUNDANTEMENTE, OTROS NO ENCIENDEN Y OTROS MAS TIENEN MAL COLOCADO SUS DESAGUES.

EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS ALGUNOS FUNCIONAN, PERO NO EXPULSAN AIRE FRIO, OTROS SE ENCUENTRAN APAGADOS Y NO FUNCIONAN Y EL CLIMA DEL PASILLO GOTEA CONSTANTEMENTE, AUNQUE SI ENFRIA. ALGUNOS HOYOS NO HAN SIDO REPARADOS Y ALGUNAS TUBERIAS NO SE LES HA COLOCADO POROTECTOR O CINTA.

SE TOMA NOTA DE TODOS ESTOS DATOS PARA QUE EL CONTRATISTA ENCARGADO HAGA LAS REPARACIONES PERTINENTES.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CHETUMAL.

Contribuciones

RECORRIDO DEL 18-20 DE MARZO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

18 DE MARZO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES

EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION, EL CUAL EL CONTRATO DE CFE SE HABIA FIRMADO UN DIA ANTES, POR LO QUE SE ESTABAN REALIZANDO LOS ULTIMOS TRABAJOS DE ADECUACION DE TODO EL SISTEMA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL INTERIOR DEL EDIFICIO.

DADO QUE EL CONTRATO DE CFE YA ESTA LIBERADO, SE RELIZARON TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INICIANDO CON EL TEMA DE LAS LUMINARIAS, DONDE SE OBSERVO QUE LAS LUMINARIAS PUNTAS DE POSTE ENCENDIERON TODAS, LAS LUMINARIAS DE PLANTA BAJA SI ENCENDIERON SIN EMBARGO UN INTERRUPTOR ESTABA QUEBRADO Y EN MAL ESTADO Y ADEMAS LA PUERTA DEL TABLERO NO ESTABA CORRECTAMENTE COLOCADA POR LO QUE SE PROCEDIO A REALIZARCE LA ACCION CORRECTIVA. SE TUVO QUE CAMBIAR UN INTERRUPTOR.

EN LA PLANTA ALTA LAS LUMINARIAS FUNCIONARON CORRECTAMENTE.

SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA FINA EN PISOS DE AULAS Y PASILLOS ASI COMO DE LIMPIEZA GRUESA EN LOS ALREDEDORES DEL PLANTEL.

SE CONCLUYO CON LA COLOCACION DE LAS PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LA COLOCACION DE LAS ANTICICLONCAS FALTANTES EN FACHADA POSTERIOR PLANTA ALTA.

PERNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

19 DE MARZO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM, PARA CORROBORAR AVANCES EN LOS TRABAJOS PREVIA INAUGURACION.

SE REALIZARON TODAS LAS PRUEBAS Y SE CONTATO QUE VARIOS CLIMAS NO FUNCIOAN O NO FUNCIOAN CORRECTAMENTE Y EN OTROS CASOS SUS DESAGUES NO CUMPLIAN CON LA ESTETICA.

SE REALIZO LA LIMPIEZA DE TODOS LOS CRISTALES EN FACHADAS (TEMPLADO) Y EN ACCESO POSTERIOR.

SE PROCEDIO IGUALMENTE A RALIZAR LA LIMPIEZA DE PISOS Y CRISTALES EN AULA Y COLOCAR LOS PLAFONES DONDE HACIA FALTA.

SE CONECTO EL SISTEMA HIDRONEUMATICO SIN FALLA ALGUNA AL MOMENTO, Y SE EXPLICO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO LOS PASOS A SEGUIR.

SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA GENERAL Y ALGUNOS RETOQUES DE PINTURA EN EL EXTERIOR E INTERIOR.

POSTEIOR A ELLO, SE ESPERA LA INAGURACION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

20 DE MARZO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA CONSTATAR LOS AVANCES EN LAS PRUEBAS DE LOS CLIMAS Y LUMINARIAS TOTALES, ENCONTRANDOSE QUE LOS CLIMAS DE LAS AULAS NO FUNCIONAN TODOS, YA QUE ALGUNOS GOTEAN ABUNDANTEMENTE, OTROS NO ENCIENDEN Y OTROS MAS TIENEN MAL COLOCADO SUS DESAGUES.

EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS ALGUNOS FUNCIONAN, PERO NO EXPULSAN AIRE FRIO, OTROS SE ENCUENTRAN APAGADOS Y NO FUNCIONAN Y EL CLIMA DEL PASILLO GOTEA CONSTANTEMENTE, AUNQUE SI ENFRIA. ALGUNOS HOYOS NO HAN SIDO REPARADOS Y ALGUNAS TUBERIAS NO SE LES HA COLOCADO POROTECTOR O CINTA.

SE TOMA NOTA DE TODOS ESTOS DATOS PARA QUE EL CONTRATISTA ENCARGADO HAGA LAS REPARACIONES PERTINENTES.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CHETUMAL.

Conclusiones

RECORRIDO DEL 18-20 DE MARZO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.

18 DE MARZO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION, EL CUAL EL CONTRATO DE CFE SE HABIA FIRMADO UN DIA ANTES, POR LO QUE SE ESTABAN REALIZANDO LOS ULTIMOS TRABAJOS DE ADECUACION DE TODO EL SISTEMA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL INTERIOR DEL EDIFICIO.

DADO QUE EL CONTRATO DE CFE YA ESTA LIBERADO, SE RELIZARON TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INICIANDO CON EL TEMA DE LAS LUMINARIAS, DONDE SE OBSERVO QUE LAS LUMINARIAS PUNTAS DE POSTE ENCENDIERON TODAS, LAS LUMINARIAS DE PLANTA BAJA SI ENCENDIERON SIN EMBARGO UN INTERRUPTOR ESTABA QUEBRADO Y EN MAL ESTADO Y ADEMAS LA PUERTA DEL TABLERO NO ESTABA CORRECTAMENTE COLOCADA POR LO QUE SE PROCEDIO A REALIZARCE LA ACCION CORRECTIVA. SE TUVO QUE CAMBIAR UN INTERRUPTOR.

EN LA PLANTA ALTA LAS LUMINARIAS FUNCIONARON CORRECTAMENTE.

SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA FINA EN PISOS DE AULAS Y PASILLOS ASI COMO DE LIMPIEZA GRUESA EN LOS ALREDEDORES DEL PLANTEL.

SE CONCLUYO CON LA COLOCACION DE LAS PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LA COLOCACION DE LAS ANTICICLONCAS FALTANTES EN FACHADA POSTERIOR PLANTA ALTA.

PERNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

19 DE MARZO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM, PARA CORROBORAR AVANCES EN LOS TRABAJOS PREVIA INAUGURACION.

SE REALIZARON TODAS LAS PRUEBAS Y SE CONTATO QUE VARIOS CLIMAS NO FUNCIOAN O NO FUNCIOAN CORRECTAMENTE Y EN OTROS CASOS SUS DESAGUES NO CUMPLIAN CON LA ESTETICA.

SE REALIZO LA LIMPIEZA DE TODOS LOS CRISTALES EN FACHADAS (TEMPLADO) Y EN ACCESO POSTERIOR.

SE PROCEDIO IGUALMENTE A RALIZAR LA LIMPIEZA DE PISOS Y CRISTALES EN AULA Y COLOCAR LOS PLAFONES DONDE HACIA FALTA.

SE CONECTO EL SISTEMA HIDRONEUMATICO SIN FALLA ALGUNA AL MOMENTO, Y SE EXPLICO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO LOS PASOS A SEGUIR.

SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA GENERAL Y ALGUNOS RETOQUES DE PINTURA EN EL EXTERIOR E INTERIOR.

POSTEIOR A ELLO, SE ESPERA LA INAGURACION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM

20 DE MARZO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA CONSTATAR LOS AVANCES EN LAS PRUEBAS DE LOS CLIMAS Y LUMINARIAS TOTALES, ENCONTRANDOSE QUE LOS CLIMAS DE LAS AULAS NO FUNCIONAN TODOS, YA QUE ALGUNOS

GOTEA ABUNDANTEMENTE, OTROS NO ENCIENDEN Y OTROS MAS TIENEN MAL COLOCADO SUS DESAGUES.

EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS ALGUNOS FUNCIONAN, PERO NO EXPULSAN AIRE FRIO, OTROS SE ENCUENTRAN APAGADOS Y NO FUNCIONAN Y EL CLIMA DEL PASILLO GOTEA CONSTANTEMENTE, AUNQUE SI ENFRIA. ALGUNOS HOYOS NO HAN SIDO REPARADOS Y ALGUNAS TUBERIAS NO SE LES HA COLOCADO POROTECTOR O CINTA.

SE TOMA NOTA DE TODOS ESTOS DATOS PARA QUE EL CONTRATISTA ENCARGADO HAGA LAS REPARACIONES PERTINENTES.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CHETUMAL.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2025-03-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

1979.95

Nombre completo

KENNY PEREZ DOMINGUEZ

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.