



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **Trabajos de Aforos de Caudal e Instalacion y Programacion de Equipos de Medición Ultrasonicos en Linea de Conducción y Carcamos de Rebombeo**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2025

### **Periodo que se reporta**

junio

### **Tipo de viaje**

Nacional

### **Número de personas acompañantes**

0

### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

**País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

Chiquila y Holbox, Municipio de Lazaro Cardenas

**Motivo del encargo o comisión**

Trabajos de Aforos de Caudal e Instalacion y Programacion de Equipos de Medición Ultrasonicos en Linea de Conducción y Carcamos de Rebombeo

**Fecha de salida**

06/17/2025 - 06:00

**Fecha de regreso**

06/18/2025 - 21:45

**Datos de la partida**

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

**Hospedaje**

605.00

**Viáticos ministrados**

1800.00

**Viáticos comprobados**

1390.10

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1390.10

**Viáticos en el país**

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

**Alimentación**

1390.10

**Arrendamiento de Vehículos**

1.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

1995.10

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

## **Actividades realizadas**

Se realizo aforos de Caudal a las Salida de los Pozos y del Carcamo de Rebombeo de Chiquila, asi como la llegada al carcamo de Holbox, posteriormente se instalaron los medidores ultrasonicos en la salida de chiquila y a la llegada de Holbox, quedando operando al 100%

## **Resultados obtenidos**

Conocer los cuadales y perdidas que se generan en la linea submarina de Holbox

## **Contribuciones**

Existe una perdida de 10 lps, aproximadamente, por lo que es necesario continuar con los trabajos de inspección en la linea submarina.

## **Conclusiones**

Es necesario continuar con los trabajos de cambio de abrazaderas dañadas, asi como la revisión total de la linea submarina y poder recuperar caudales, para tener una mayor entrada de agua a la isla de holbox.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2025-06-24

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

COORDINACION OPERATIVA Y COORDINACION FINANCIERA

### **Nota**

Ninguna

### **Importe total de la comisión**

1996.10

### **Nombre completo**

Fernando Joven Sánchez

### **Cargo**

Director de Fortalecimiento Técnico

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.