



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AUDITORIO DE CANCÚN, EN LA CUIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
CANCÚN

Motivo del encargo o comisión
SUPERVISIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AUDITORIO DE CANCÚN, EN LA CUIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

Fecha de salida
11/26/2025 - 05:10
Fecha de regreso
11/28/2025 - 23:10

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00

Hospedaje
0.00

Viáticos ministrados
1979.95

Viáticos comprobados
1979.95

Viáticos no comprobables
0.00

Importe ejercido por partida de viáticos
1979.95

Recurso económico
Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1979.95

Importe total no erogado
0.00

Reportes

Actividades realizadas
Revisión técnica del estado actual del Auditorio, incluyendo inspección visual de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
Levantamiento arquitectónico y registro fotográfico de las áreas en deterioro.
Evaluación de daños por vandalismo e inclemencias del tiempo.

Resultados obtenidos

Diagnóstico completo del grado de deterioro del inmueble.

Identificación de las principales áreas críticas: sistemas eléctricos obsoletos, deficiencias en acabados, filtraciones y daños estructurales menores.

Priorización de intervenciones inmediatas para garantizar seguridad y operación futura.

Integración de un expediente técnico con la información recabada, como base para la planeación de la rehabilitación.

Contribuciones

Diagnóstico completo del grado de deterioro del inmueble.

Identificación de las principales áreas críticas: sistemas eléctricos obsoletos, deficiencias en acabados, filtraciones y daños estructurales menores.

Priorización de intervenciones inmediatas para garantizar seguridad y operación futura.

Integración de un expediente técnico con la información recabada, como base para la planeación de la rehabilitación.

Conclusiones

El Auditorio de Cancún presenta un deterioro considerable debido a abandono, vandalismo y condiciones ambientales. Es indispensable actualizar la infraestructura eléctrica y de servicios para cumplir con las normas de seguridad vigentes.

El inmueble es recuperable y, con una intervención integral, puede ponerse nuevamente en operación en condiciones óptimas.

Los estudios preliminares son fundamentales para asegurar que la rehabilitación sea planificada, costo-eficiente y sustentable en el tiempo.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2025-12-01

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE PLANCEACION, DESARROLLO Y DE ARCHIVOS

Importe total de la comisión

1979.95

Nombre completo

ARQ. RANDY ALBERTO CASTRO BUENFIL

Cargo

SUPERVISOR ESPECIALIZADO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.