



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DOyE.1049.26

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRAS

Fecha de salida
07/14/2026 - 08:00
Fecha de regreso
07/14/2026 - 18:30

Datos de la partida

Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
821.17
Viáticos comprobados
821.17
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
821.17
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
821.17
Importe total no erogado
0.00

Reportes

Actividades realizadas
15 DE JULIO DEL 2026

INFORME DE ACTIVIDADES

14 DE JULIO
EN EL PLANTEL ESCOLAR TELESECUNDARIA “MANUEL ANTONIO AY” DE LA LOCALIDAD DE X´CABIL DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS; SE OBSERO QUE LA ANTENA, SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO, POR LO QUE SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PINTURA EN GENERAL, SE REQUIERE FIJAR CORRECTAMENTE LA TORRE EN LA BASE, COLOCANDO 3 BIRLOS, COMO ESTA SEÑALADO EN LA PLACA BASE; TAMBIEN SE REQUIERE DE LA PODA DE UN ARBOL, YA QUE LAS RAMAS ESTAN OBSTRUYENDO LOS TENSORES DE UNA BASE, TAMBIEN SE REQUIERE DE LA COLOCACION DEL PARARRAYOS; LA ANTENA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN USO.
EN EL PLANTEL ESCOLAR TELESECUNDARIA “LUIS FERNANDO CERVERA CORTES” DE LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS; SE OBSERO QUE LA ANTENA, SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO, SOLO SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PINTURA EN GENERAL, SE REQUIERE DE LA PODA DE UN PALMERA, YA QUE REPRESENTA UN RIEGO TANTO PARA LA ANTENA COMO PARA LOS EDIFICIOS CERCANOS.
EN EL PLANTEL ESCOLAR TELESECUNDARIA “JUSTO SIERRA MENDEZ” DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS; SE OBSERO QUE LA ANTENA SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO, SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PINTURA EN GENERAL, SIN EMBARGO EXISTE RIESGO ALTO DEBIDO A QUE UNA LAS BASE SE ESTA DESPRENDIENDO DEL ANCLAJE DEL SUELO, ESTO ES DEBIDO A QUE LAS RAMAS DE UN ARBOL ESTA DESCANSANDO SOBRE LOS TENSORES, POR QUE ES URGENTE DEMOLER Y COLAR NUEVAMENTE UNA BASE Y TENSAR NUEVAMENTE LOS TIRANTES; Y SE REQUIERE EL CORTE Y DESTRONQUE DEL ARBOL QUE ESTA

OCACIONANDO PELIGRO PARA LA ANTENA.

Resultados obtenidos

UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION REALIZADOS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS

Contribuciones

PROPORCIONAR MEJORES CONDICIONES EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA UN ÓPTIMO APRENDIZAJE

Conclusiones

SE RECOMIENDA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO PARA UNA MEJOR CALIDAD EN LA EDUCACION

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2026-07-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

821.17

Nombre completo

FEDERICO RAMÓN MEJÍA LÓPEZ

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.