



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## REPARACION AIRE ACONDICIONADOS DEL CRIM

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2018

#### **Periodo que se reporta**

julio

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

kantunilkin

## Motivo del encargo o comisión

REPARACION AIRE ACONDICIONADOS DEL CRIM

## Fecha de salida

07/09/2018 - 06:00

## Fecha de regreso

07/11/2018 - 23:00

## Datos de la partida

### Importe ejercido por partida de viáticos

2175.00

### Partidas Adicionales

#### Importe ejercido por partida

0.00

#### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2175.00

#### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

Los días del 9 al 11 de Julio del año en curso, acudimos a las instalaciones del CRIM de Kantunilkin para darle mantenimiento general a los equipos de aires acondicionados tipo paquete de 10 toneladas; se revisaron correcciones eléctricas, cambio de capacitores a motores y compresor, el motor de condensador no se cambio debido a que vino fallado (amarrado), se fue a reclamar granita a la ciudad de Cancún, comentando el encargado de la tienda que en una semana llegaría. Se repararon fugas de un equipo de aire acondicionado tipo multisplit ubicados en areas de Snozelen y lenguaje, cargando completo de gas R-22, ajustes de válvulas de succión, descarga, cambio de baleros a motor ventilador de la condensadora del mismo equipo así como cambio de capacitor 2UF al mismo, sellado de salidas de 8 disparas de aire acondicionado y colocación de tarjeta universal a equipo de aire acondiciono de 24,000 btu.

### Resultados obtenidos

Se repararon dos equipos de aires acondicionados debido a que no estaban funcionando por distintas averías.

### Contribuciones

Los equipos reparados quedaron funcionando al 100%

### Conclusiones

Se repararon equipos de aires acondicionados en las instalaciones del CRIM, quedando todos perfectamente funcionando.

## Datos de la información

### Periodo de actualización

julio - septiembre

### Fecha de validación de la información

2018-09-03

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.