



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Lev. Físico y Topográfico Según Oficio de Comisión No. IFEQROO.DP.dp.1412.2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

JOSE MARÍA MORELOS, FELIPE CARRILLO PUERTO Y BENITO JUAREZ.

Motivo del encargo o comisión

Levantamientos Físicos y Topográficos

Fecha de salida

10/03/2018 - 06:00

Fecha de regreso

10/05/2018 - 22:30

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

2610.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2610.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

0.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2610.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

- 1.- Se realizaron los traslados y visitas en los diferentes municipios de las localidades y planteles educativos en cada uno de los días programados, para atender las necesidades requeridas por los directores responsables de los planteles educativos.
- 2.- Presentación y entrevista con los responsables de cada plantel educativo, en este caso con los directores.
- 3.- Se realizaron todos los levantamientos físicos y topográficos correspondientes a cada plantel educativo según la

petición de los directores de las mismas.

Resultados obtenidos

En el municipio de Jose Maria Morelos, Localidad de El Naranjal en el Jardín de Niños Coyolxauhqui la problemática son las inundaciones; por lo que se llevo a cavo el levantamiento topográfico para la verificación mas baja del terreno natural, ala vez se propusieron tres alternativas como son: la perforación de 2 pozos de absorción, rellenar una buena parte y así canalizar el escurrimiento a la parte mas baja; de igual manera subir el nivel del piso en el acceso principal que es por donde baja el gua que corre por la calle y entra el agua al plantel.

En Felipe Carrillo Puerto en la primaria Benito Juarez se presenta la misma problemática de inundaciones, en donde después de dicho levantamiento topográfico se determino lo siguiente: 1.- rellenar donde se queda estancada el gua para que busque se caudal llevándola por medio de la construcción de canaletas a los pozos de absorción que se proponen, de igual manera construir un rodapie por el acceso secundario que es también por donde entra el agua que baja de la calle también por el acceso principal.

En el caso de la escuela secundaria Jose Maria Luis Mora Se realizo el Levantamiento físico para la construcción de barda perimetral faltante, siendo un total de 257.00 mts lineales.

En el municipio de Benito Juarez; El Jardín de Niños David Alfaro Siqueiros se realizo el levantamiento físico para la construcción de 63.70 mts lineales de barda perimetral y 25.00 mts. lineales donde pide la directora del plantel que se desmantele la maya ciclón de in metro de altura que esta sobre muro de block y se complemente con tramos de muro de block y tramos de rejacero a una altura de 2.00 mts. como mínimo, ademas que se le considere un acceso secundario entre los 25.00 mts de barda que da a la calle también sobre el acceso principal.

por otro lado pedía se se realizaran los tramites para la Interconexión al drenaje publico debido a que en el desayunador que el municipio les construyo rebozaban las aguas jabonosas por las coladeras, pero al revisar el sistema de drenaje de la obra nos percatamos que los registros estaban totalmente obstruidos por lo que se les recomendó que solamente se le de mantenimiento periódicamente y de esa manera se solucionaba dicho problema. Y en cuanto a la escuela primaria Serapio rendon Alcocer el director de la escuela Jose Arturo Negron solicito la sustitución del cerco de maya ciclón que esta en mal estado por la construcción de barda perimetral que colinda con el Jardin de Niños por lo que se realizo el levantamiento arrojando un total de 75.00 mts lineales: asi como la rehabilitación de la barda con herrería que da al frente de la calle por el acceso principal siendo un total de 77.90 mts. lineales.

Contribuciones

De todas las actividades realizadas, fueron con el fin de atender las necesidades de las escuelas y así poder proporcionarles mejores espacios educativos como la propia seguridad de los alumnos y de las mismas instalaciones del inmueble.

Conclusiones

Una vez concluidos los trabajos en cada uno de los planteles educativos y habiéndoles informado a los directores correspondientes y quedando a su entero conocimiento y satisfacción con los logros obtenidos y quedando en espera de la pronta respuesta a sus necesidades.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-10-09

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección Administrativa del IFEQROO

Nota

Ninguna.

Importe total de la comisión

2610.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.