



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SEGUIMIENTO DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA FAMBAS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

OTHON P. BLANCO

Motivo del encargo o comisión

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha de salida

08/07/2019 - 08:00

Fecha de regreso

08/08/2019 - 16:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

600.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

600.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE AMBAS ESCUELAS PARA DETECTAR TRABAJOS FALTANTES Y DETALLES QUE ATENDER PARA QUE SEA POSIBLE LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA AMBOS CASOS

Resultados obtenidos

PRIMARIA SIMON BOLIVAR: EL MURETE DE ACOMETIDA SE ENCUENTRA CONSTRUÍDO PERO LE FALTA PINTURA, LA CERCA DE REJACERO SE ENCUENTRA COLOCADA ASÍ COMO EL PORTÓN DE ACCESO, EN CUANTO A LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE; SE REHABILITARON LOS POSTES Y SE REEMPLAZARON LAS LUMINARIAS, SE CONSTRUYERON LOS REGISTROS NECESARIOS PARA ÉSTAS.

PRIMARIA LEYES DE REFORMA: YA SE ENCUENTRA COLOCADA LA CERCA DE REJACERO EN TODO EL PERIMETRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA, EN CUANTO A LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, SE REHABILITARON LOS POSTES Y SE REEMPLAZARON LAS LUMINARIAS, LOS PROTECTORES DE HERRERÍA EN SALONES Y LA CANCELERÍA EN AMBOS EDIFICIOS SE ENCUENTRA REHABILITADA, SE HAN COLOCADO LAS PUERTAS EN LOS CUBICULOS EN LOS BAÑOS SIN EMBARGO FALTAN COLOCAR LAS TARJAS.

Contribuciones

TELESECUNDARIA CARLOS HOY: LAS SALIDAS HIDRAULCAS Y SANITARIAS QUE SE ENCONTRABAN EN UNO DE LOS SALONES Y QUE ANTES ERA USADO COMO LABORATORIO SE CANCELARON YA QUE NO SE REQUERÍAN MAS, SE REALIZÓ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS ANUEVAS PARA CISTERNA ASÍ COMO LA BOMBA HIDRAULICA, EL MÓDULO DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS SE ENCUENTRA CASI TERMINANDO, FALTANDO ÚNCIAMENTE POR COLOCAR LOS ACCESORIOS Y BARRAS DE APOYO.

Conclusiones

EN LA PRIMARIA SIMON BOLIVAR DE LOS ANGELES HACE FALTA ATENDER DETALLES DE PINTURA Y RESANES EN BAÑOS, LIMPIEZA EN GENERAL Y REMOCIÓN DE SALPICADURAS DE CONCRETO EN CANCELERÍA Y PINTURA EN LA RAMPA DE ACCESO ASÍ COMO EN EL MURETE DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y LOS RÓTULOS.

EN LA PRIMARIA LEYES DE REFORMA HACE FALTA LIMPIEZA EN GENERAL EN EL ÁREA DE BAÑOS Y REVISAR UNA DE LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE YA QUE ESTÁ REPORTADA COMO QUE NO FUNCIONA.

EN LA TELESECUNDARIA CARLOS HOY DE NACHI COCOM HACE FALTA ENTREGAR LAS LLAVES DEL MÓDULO DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS Y FIJAR ALGUNAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN DESCOLGADAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-08-16

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.