



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Reunión de trabajo SEQ-IFEQROO

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Reporte del atraso de obras

Fecha de salida

08/26/2019 - 05:00

Fecha de regreso

08/27/2019 - 12:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

500.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

500.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

500.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

500.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/24/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 26 de agosto de 2019, con el fin de acudir a una reunión de trabajo con la SEQ e IFEQROO, en las

instalaciones de la SEQ, Zona Norte.

Durante la reunión efectuada, se reportó a las autoridades educativas, la problemática existente en los Planteles CONALEP Felipe Carrillo Puerto y Cancún, respectivamente.

En el Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto, desde el mes de febrero de 2019, se presenta la situación siguiente:

- Saturación del pozo de absorción, donde se vierten las aguas provenientes del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas, construido en el año 2018.
- Fallas del drenaje interno del Taller, el cual alimenta al pozo de absorción.
- Mal estado físico de una lámpara punta de poste, instalada en el año 2018.

En el Plantel CONALEP Cancún, a través del FAFEF 2019, se autorizó recursos por la cantidad de \$ 4, 933,436.00, para la rehabilitación de 7 edificios (A, C, D, E1, E2, G y H), siendo el período de ejecución del 24 de junio al 22 de agosto del año en curso, presentando hasta el día de la reunión, los atrasos siguientes:

- Reparación del plafón, trabes y columnas de 3 edificios (A, D y H).
- Impermeabilización de la losa de azotea de 2 edificios (D y H).
- Aplicación de pintura en 3 edificios ((A, D y H).
- Reparación del acceso principal al Plantel
- Reparación de la plazoleta ubicada entre los edificios A y D.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/24/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 26 de agosto de 2019, con el fin de acudir a una reunión de trabajo con la SEQ e IFEQROO, en las instalaciones de la SEQ, Zona Norte.

Durante la reunión efectuada, se reportó a las autoridades educativas, la problemática existente en los Planteles CONALEP Felipe Carrillo Puerto y Cancún, respectivamente.

En el Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto, desde el mes de febrero de 2019, se presenta la situación siguiente:

- Saturación del pozo de absorción, donde se vierten las aguas provenientes del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas, construido en el año 2018.
- Fallas del drenaje interno del Taller, el cual alimenta al pozo de absorción.
- Mal estado físico de una lámpara punta de poste, instalada en el año 2018.

En el Plantel CONALEP Cancún, a través del FAFEF 2019, se autorizó recursos por la cantidad de \$ 4, 933,436.00, para la rehabilitación de 7 edificios (A, C, D, E1, E2, G y H), siendo el período de ejecución del 24 de junio al 22 de agosto del año en curso, presentando hasta el día de la reunión, los atrasos siguientes:

- Reparación del plafón, trabes y columnas de 3 edificios (A, D y H).
- Impermeabilización de la losa de azotea de 2 edificios (D y H).
- Aplicación de pintura en 3 edificios ((A, D y H).
- Reparación del acceso principal al Plantel
- Reparación de la plazoleta ubicada entre los edificios A y D.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/24/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 26 de agosto de 2019, con el fin de acudir a una reunión de trabajo con la SEQ e IFEQROO, en las instalaciones de la SEQ, Zona Norte.

Durante la reunión efectuada, se reportó a las autoridades educativas, la problemática existente en los Planteles CONALEP Felipe Carrillo Puerto y Cancún, respectivamente.

En el Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto, desde el mes de febrero de 2019, se presenta la situación siguiente:

- Saturación del pozo de absorción, donde se vierten las aguas provenientes del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas, construido en el año 2018.
- Fallas del drenaje interno del Taller, el cual alimenta al pozo de absorción.
- Mal estado físico de una lámpara punta de poste, instalada en el año 2018.

En el Plantel CONALEP Cancún, a través del FAFEF 2019, se autorizó recursos por la cantidad de \$ 4, 933,436.00, para la rehabilitación de 7 edificios (A, C, D, E1, E2, G y H), siendo el período de ejecución del 24 de junio al 22 de agosto del año en curso, presentando hasta el día de la reunión, los atrasos siguientes:

- Reparación del plafón, traveses y columnas de 3 edificios (A, D y H).
- Impermeabilización de la losa de azotea de 2 edificios (D y H).
- Aplicación de pintura en 3 edificios ((A, D y H).
- Reparación del acceso principal al Plantel
- Reparación de la plazoleta ubicada entre los edificios A y D.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/24/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 26 de agosto de 2019, con el fin de acudir a una reunión de trabajo con la SEQ e IFEQROO, en las instalaciones de la SEQ, Zona Norte.

Durante la reunión efectuada, se reportó a las autoridades educativas, la problemática existente en los Planteles CONALEP Felipe Carrillo Puerto y Cancún, respectivamente.

En el Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto, desde el mes de febrero de 2019, se presenta la situación siguiente:

- Saturación del pozo de absorción, donde se vierten las aguas provenientes del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas, construido en el año 2018.
- Fallas del drenaje interno del Taller, el cual alimenta al pozo de absorción.
- Mal estado físico de una lámpara punta de poste, instalada en el año 2018.

En el Plantel CONALEP Cancún, a través del FAFEF 2019, se autorizó recursos por la cantidad de \$ 4, 933,436.00, para la rehabilitación de 7 edificios (A, C, D, E1, E2, G y H), siendo el período de ejecución del 24 de junio al 22 de agosto del año en curso, presentando hasta el día de la reunión, los atrasos siguientes:

- Reparación del plafón, traveses y columnas de 3 edificios (A, D y H).
- Impermeabilización de la losa de azotea de 2 edificios (D y H).
- Aplicación de pintura en 3 edificios ((A, D y H).
- Reparación del acceso principal al Plantel
- Reparación de la plazoleta ubicada entre los edificios A y D.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-08-27

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Subcoordinación de Planeación y Modernización

Importe total de la comisión

500.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.