

Anexo III
Oficio No.: DG/SCPM/05/2020

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
Subcoordinación de Planeación y Modernización	Marzo 23, 2020

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Ing. Leopoldo Axel Andrade Briceño
CARGO DEL COMISIONADO	Jefe de Proyecto de Infraestructura y Equipamiento
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Subcoordinación de Planeación y Modernización
PERIODO DE LA COMISIÓN	20 de marzo de 2020
LUGAR DE LA COMISION	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 500.00

Con oficio DG/SCPM/05/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 20 de marzo de 2020, con el fin de participar en la Entrega-Recepción de las obras civiles (Pozo de Absorción), ejecutadas en el Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante el recorrido realizado, para verificar la correcta ejecución de los trabajos, se detectó lo siguiente:

- 1.- Fuga de líquido en uno de los registros sanitarios y en la tubería que intercomunica con el mismo.
- 2.- Falta sellar la entrada de la tubería de un registro sanitario.
- 3.- 2 tapas de registro sanitario, presentan fisuras.
- 4.- Se observa que el 70% del agua de desecho, se sigue descargando en el pozo de absorción, construido inicialmente, por lo que se requiere reorientarlo hacia el pozo de absorción, recién construido.
- 5.- Una mocheta, donde se encuentra asentada la tubería de desagüe, presenta rotura, originado por la instalación de una T, requerido para conectarlo con un registro sanitario nuevo.
- 6.- Se requiere cambiar las agarraderas de las tapas de los 3 registros nuevos y del pozo, ya que en lugar de ponerle varilla de 3/8" y/o alambón, colocaron alambre de amarre, cuya resistencia es mínima.
- 7.- El pozo de absorción nuevo, no presenta filtración, ya que se observa acumulación de líquidos y desechos varios.
- 8.- Se detectó la instalación de una tubería en un costado del pozo de absorción nuevo, posiblemente para que, al llegar a un determinado nivel de llenado en el interior, vierta hacia el exterior los líquidos, lo cual no es correcto.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Av. Benito Juárez 108 Col. Centro. C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México
Tel.: (01 983) 1293272, 1293273 y 2853348

direcciongeneral@qroo.conalep.edu.mx / página oficial QROO.gob.mx/conalep / @ConalepQRoo



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

M.E.A.P. JULIO EUÉZER MANZANERO SALAZAR
SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN



Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo

- 9.- Falta sellar la parte exterior del muro del pozo.
10.- Falta pintar de color blanco, el tubo de respiración del pozo de absorción.

Conclusión:

Una vez terminado el recorrido, se tomó la decisión de no recibir los trabajos, hasta que la instancia ejecutora, corrija las irregularidades detectadas, mismo que se hizo del conocimiento del Residente de Obras del IFEQROO.

Reseña fotográfica del estado físico de la obra



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Av. Benito Juárez 108 Col. Centro. C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México

Tel.: (01 983) 1293272, 1293273 y 2853348

direcciongeneral@qroo.conalep.edu.mx / página oficial QROO.gob.mx/conalep / @ConalepQRoo



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

M.E.A.P. JULIO ELIÉZER MANZANERO SALAZAR
SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN



Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo



FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARA ESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Av. Benito Juárez 108 Col. Centro. C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México
Tel.: (01 983) 1293272, 1293273 y 2853348

direcciongeneral@groo.conalep.edu.mx / página oficial QROO.gob.mx/conalep / @ConalepQRoo