

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
Subcoordinación de Planeación y Modernización	Junio 04, 2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Leopoldo Axel Andrade Briceño
CARGO DEL COMISIONADO	Jefe de Proyecto de Infraestructura y Equipamiento
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Subcoordinación de Planeación y Modernización
PERIODO DE LA COMISIÓN	02 y 03 de junio de 2022
LUGAR DE LA COMISION	Cancún, Quintana Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,500.00 (Alimentación y hospedaje) + \$ 1,780.00 (Combustible)

Con oficio DG/SCPM/020/2022 de fecha 30 de mayo de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 02 y 03 de junio de 2022, con el fin de participar en la entrega-recepción de la infraestructura, en el Plantel CONALEP Cancún IV.

Durante la comisión, se verificó la infraestructura de los edificios D, F y H, donde se encuentran ubicados los espacios educativos que se describen a continuación:

- a) Edificio "D":
Taller de Capacitación Administrativa IV y Laboratorio de Informática en Red
Sala de Maestros
Bodega
Aula Informática para AUTOCAD
Laboratorio de Idiomas
- b) Edificio "F"
Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas
- c) Edificio "H"
Laboratorio de Evaluación Nutricional y Dietética

Cabe destacar que, durante el recorrido, se detectó que continúan detalles en los edificios D, F y H, por lo que se otorgó un plazo máximo de una semana a la constructora, para que lo puedan subsanar.

**Plantel CONALEP Cancún IV
Infraestructura**



Edificio D



Edificio F



Edificio H

De igual manera, fuimos convocados para la entrega-recepción de la Obra Exterior, consistente en la construcción de andadores, iluminación exterior, plaza cívica, construcción de caseta y placa de la obra.

Durante el recorrido de verificación de los trabajos, se detectaron los detalles siguientes:

Av. Benito Juárez 108 Col. Centro. C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México

Tel.: (01 983) 1293272, 1293273 y 2853348

direcciongeneral@qroo.conalep.edu.mx / página oficial QROO.gob.mx/conalep / @ConalepQRoo



- a).- Desazolver el canalón de desagüe de los edificios B, D y F.
- b).- Forjar correctamente el canalón de los edificios H, I y K, así como desazolverlos.
- c).- Revisión y reparación de 2 luminarias exteriores Punta de Poste (Brazos)
- d).- Colocar 2 asas (jaladera) en tapa de un registro eléctrico, junto al transformador de 300 KVA.
- e).- Rotular la identificación de interruptores termomagnéticos en los gabinetes de los I-Line.
- f).- Ranurar para colocar tubo hidráulico con pendiente para desaguar en el edificio B.

Se otorgó un plazo de 10 días naturales a la empresa constructora, para solventar todos los detalles encontrados, tomando como base la fecha del 03 de junio de 2022.



FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PRÓTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARA ESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.