



REALIZAR EL CAMBIO EN LOS EQUIPOS REGULADORES DE VOLTAJE EN EL CENTRO DE DATOS QUE SE UBICA EN EL EDIFICIO DE PLAZA HOLLYWOOD DE DICHA CIUDAD, ASI COMO PROPORCIONAR ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS DE COMPUTO.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría de Finanzas y Planeación

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

REALIZAR EL CAMBIO EN LOS EQUIPOS REGULADORES DE VOLTAJE EN EL CENTRO DE DATOS QUE SE UBICA EN EL EDIFICIO DE PLAZA HOLLYWOOD DE DICHA CIUDAD, ASI COMO PROPORCIONAR ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS DE COMPUTO.

Fecha de salida

2023-10-11

Fecha de regreso

2023-10-13

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

1556.10

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

1556.10

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1556.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1557.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2023-10-19

Reportes

Actividades realizadas

Se procedió a realizar la sustitución de los UPS/No Break dañados por los nuevos, se realizaron las pruebas de funcionalidad para evitar fallas en los equipos. Se configuró la red del SITE de plaza Hollywood, además de brindar soporte técnico a las Secretarías que se encuentran en dicho lugar, como son: Comunicación social, Giras, SEMA Y SECOES. (configuración de impresoras y acceso a páginas gubernamentales)

Resultados obtenidos

Se reestableció el servicio de red para las 10 secretarías de manera satisfactoria y la protección de los equipos en caso de un corte de energía eléctrica

Contribuciones

Las principales contribuciones fue el cambio del UPS que asegura la continuidad de la operación y protección de los equipos en caso de descargas eléctricas, así como, el restablecimiento del servicio de la red de la plaza Hollywood.

Conclusiones

Se concluyo la comisión en tiempo y forma sin ningún contratiempo

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2023-10-19

Fecha de validación de la información

2023-10-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION TECNICA DE INFORMATICA

Importe total de la comisión

1557.00

Nombre completo

GASPAR ARMANDO BARRERA SONG

Cargo

TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

COMISIONADO

(Nombre y firma)



Gaspar Armando Barrera Song

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.