



ING. KEYLA ESTEFANÍA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO




IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

*Denise May May
D-raise May May*

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**


NÚM DE OFICIO NO. IFEQROO/DOYE/0822/2024 DE LA OFICINA
DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: 0561



*Amelia Hochin
Cand*

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM, Q. ROO
DELEGACION MUNICIPAL
DE COBA

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.



*Adv Victoria
Orab fizec*

HA GO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
COMISIONADO EN EL MUNICIPIO DE: TULUM, POR CONTINGENCIA DEL HURACÁN BERYL
EN EL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM, Q. ROO
DELEGACION MUNICIPAL
DE SAN JUAN DE DIOS

NOMBRE Y FIRMA

Regina Tarayta Hux Koh



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS



*Margarita C. Hoy
Kal.*

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANÍA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA



Eliu Yuliel Cruz Sosa



ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
Directora de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0822/2024

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	09/07/2024

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	06-07 JULIO 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,282.28

RECORRIDO DE OBRAS DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2024
ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA EL MUNICIPIO DE TULUM, EN VEHICULO OFICIAL SALIENDO A LAS 5:00 AM. CON EL FIN DE REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN "BERYL" DERIVADO DEL CAMBIO DE TRAYECTORIA DEL HURACAN BERYL, DONDE INCIALMENTE SE PRONOSTICABA EL IMPACTO EN FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSE MARIA MORELOS, SE CAMBIO DE RUTA DE ULTIMO MOMENTO A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TULUM.

06 JULIO DEL 2024

ME TRASLADE HASTA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, A LA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA, DONDE AL REALIZAR EL RECORRIDO SE DETECTO QUE HABIA ARBOLES CAIDOS EN TODA EL AREA EXTERIOR. SIN EMBARGO, EN EL EDIFICIO B, UN ARBOL DE UNOS 8M DE ALTO Y UN DIAMETRO DE UNOS 0.70CM CAYO SOBRE LA BARDA COLINDANTE DESTRUYENDO HASTA LOS CIMIENTOS DE LA BARDA EN UN AREA COMO DE 10ML APROXIMADAMENTE. SE TOMAN DETALLES.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, DONDE SE OBSERVO QUE NO HUBO DAÑOS CONSIDERABLES A LA ESTRUCTURA NI EN LOS EXTERIORES. EN LA PARTE POSTERIOR ALGUNAS RAMAS DE ARBOLES CAYERON, PERO NO AFECTARON LA MALLA, YA QUE PUEDE SER LEVANTADA SIN PROBLEMAS POR PERSONAL DEL MISMO PLANTEL.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA QUE A SU VEZ FUNCIONA COMO TELEBACHILLERATO, DONDE SE OBSERVO QUE VARIOS ARBOLES CAYERON SOBRE LA REJACERO, CAUSANDO DAÑOS CONSIDERABLES AL MENOS 4 MODULOS. TAMBIEN EN EL EXTERIOR DE LAS AULAS, HUBO CAIDA DE DIFERENTES ARBOLES QUE VAN DESDE LOS 30CM DE DIAMETRO HASTA LOS 70CM Y HASTA 8 M. DE ALTURA. SE TOMO NOTA DEL MISMO, PARA LLEVAR A CABO EL CATALOGO DE LOS DAÑOS.

[Handwritten signature]



ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
Directora de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERCNOCTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN

07 JULIO DEL 2024

ME TRASLADE HASTA LA LOCALIDAD DE COBA, A LA PRIMARIA 21 DE MARZO, DONDE SE OBSERVO QUE 4 LAMINAS DE ZINC EN LA ESTRUCTURA DE LA PLAZA CIVICA FUERON DAÑADOS, POR EL VIENTO. SE TOMA NOTAS DE DICHS DAÑOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, DONDE SE OBSERVO QUE LA ESCUELA NO PRESENTO DAÑOS ALGUNO EN SU INFRAESTRUCTURA, SIN EMBARGO, HUBO VARIOS ARBOLES CAIDOS EN TODO EL TERRENO. HAY ARBOLES PEQUEÑOS Y GRANDES, APROXIMADAMENT 8 ARBOLES.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS JACINTO CANEK, DONDE SE OBSERVO QUE NO HUBO DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA, PERO LAS LUMINARIAS CON SENSOR FOTOVOLTAICO SI SUFRIERON DAÑOS YA QUE DEFINITIVAMENTE DEJARON DE FUNCIONAR, POR LO QUE SE TOMO NOTA Y SE APUNTA COMO DAÑO POR EL HURACAN.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE ALA TELESECUNDARIA PASCUAL CORAL HEREDIA, DONDE SE OBSERVO QUE SOLAMENTE HUBO CAIDAS DE ARBOLES EN TODO EL EXTERIOR, SIN EMBARGO, NO SE ENCONTRARON DAÑOS EN LA INFRAESCTRUTURA, RED ELECTRICA NI RED HIDROSANITARIA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL EMSAD (TELEBACHILLERATO) DONDE SE OBSERVO QUE NO HUBO DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA NI LAS REDES ELECTRICAS NI HIDROSANITARIAS. SE TOMA NOTA DE TODOS LOS DETALLES.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

FIRMA DEL COMISIONADO

C. Kenny Perez Dominguez

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.