

16 de abril de 2025

REPORTE DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO FISICO DE LA ALABERCA OLIMPICA DE CANCUN EN EL MPIO. DE BENITO JUAREZ.

Durante el segundo recorrido se identificaron las zonas que requieren trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, el área de servicios sanitarios, requiere cambios y adecuaciones por tema de funcionalidad para personas de movilidad limitada

Reporte fotográfico



Área de gradas se requiere cambio de velarías.





Estructura metálica dañada, pintura vinílica.

16 de abril de 2025

REPORTE DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO FISICO DE LA ALBERCA OLIMPICA DE CANCUN EN EL MPIO. DE BENITO JUAREZ.



Lonas de sombra en gradas en mal estado en ambos lados de la alberca.



Muebles de baño al final de su vida útil en baño de oficina, así como desprendimiento de loseta en piso.