



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SEGUIMIENTO DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA FAMBAS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

OTHON P. BLANCO

Motivo del encargo o comisión

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha de salida

09/04/2019 - 08:00

Fecha de regreso

09/05/2019 - 14:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

600.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

600.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

600.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

JARDIN DE NIÑOS LUIS ALVAREZ BARRET, MOROCOY: SE RALIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL JUNTO CON LA DIRECTORA PARA OBSERVAR LOS TRABAJOS QUE FALTAN POR EJECUTAR Y DETECTAR POSIBLES DESPERFECTOS EN AQUELLOS QUE YA SE ENCUENTRAN REALIZADOS

Resultados obtenidos

SE OBSERVÓ QUE HACE FALTA EL SUMINISTRO DE TAPAS PARA CISTERNA ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA MISMA CON LA APLICACIÓN DEL RECUBREIMIENTO EPOXICO, HACE FALTA PINTAR LA PARTE EXTERIOR DE UNO DE LOS MUROS CABECEROS DEL EDIFICIO DE AULAS. DE IGUAL FORMA SE OBSERVA QUE HACE FALTA LA COLOCACIÓN DEL PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR A BASE DE REJACERO, FALTA PINTAR LOS LOGOTIPOS INTERNACIONALES DE DISCAPACITADOS EN LAS 5 RAMPAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ESCUELA, FALTA TERMINAR LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LOS BAÑOS.

Contribuciones

PRIMARIA MARIANO MATAMOROS: SE OBSERVÓ QUE LOS MURETES DEL ACCESO PRINCIPAL YA SE ENCUENTRAN PINTADOS Y EL PORTÓN DE ACCESO PRINCIPAL SE ENCUENTRA REHABILITADO, EL SISTEMA AUTOPORTANTE DE ARCOTECHO YA SE ENCUENTRA TERMINADO Y LOS REFLECTORES SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO, TODOS LOS TRABAJOS REFERENTES A AULAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS; LA DIRECTORA HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE NO SE LES PROPORCIONÓ LOS JUEGOS DE LLAVES CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS DE MADERA DE LAS AULAS Y LOS BAÑOS; SE LE SOLICITA A LA EMPRESA HACER ENTREGA DE ELLOS.

Conclusiones

SE HIZO ENTREGA DE LA TABLA COMPARATIVA A LA DIRECTORA PARA SU CONOCIMIENTO DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL CATÁLOGO PARA PODER INCLUIR EN EL PROYECTO EL ARCOTECHO SOLICITADO. SE REALIZÓ UN

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES Y SE EXPLICÓ CADA CONCEPTO CON SUS ALCANCES.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-09-27

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión

600.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.