



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

### Datos Generales

#### Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

#### Tipo de servidor publico

No titular

#### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### Ejercicio

2024

#### Periodo que se reporta

agosto

#### Tipo de viaje

Local

#### Número de personas acompañantes

0

#### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

### Datos de la comisión

#### País de origen

México

#### Estado de origen

Quintana Roo

#### Ciudad de origen

Chetumal

#### Municipio de origen

Othón P. Blanco

#### País de destino

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

Loc. de Maya Balam del mpio. de Bacalar, la loc. de Limones del mpio. de Othón P. Blanco, la loc. de la Presumida del mpio. de José María Morelos y la loc. de Kankabdzonot del mpio. de Felipe Carrillo Puerto

## Motivo del encargo o comisión

Verificación Física de Obra

## Fecha de salida

08/12/2024 - 06:00

## Fecha de regreso

08/13/2024 - 20:30

## Datos de la partida

### Importe ejercido por partida de viáticos

648.00

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

651.42

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

Se llevó a cabo el recorrido de verificación física de obra salida el día 12 de agosto de 2024 a las 6:00 horas a las localidades de Maya Balam del mpio. de Bacalar y Limones del mpio. de Othón P. Blanco y el día 13 de agosto de 2024 a la loc. de la Presumida del mpio. de José María Morelos y Kankabdzonot del mpio. de Felipe Carrillo Puerto, para la verificación física a obras que ejecutó el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y la Secretaria de Obras Públicas con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio presupuestal 2023, retornando a las 20:30 horas del día 13 de agosto de 2024 a la ciudad de Chetumal.

### Resultados obtenidos

Como resultado de las acciones de supervisión llevadas a cabo, se detectaron deficiencias técnicas constructivas que ameritan ser atendidas, para lo cual se elaboro el informe de resultados técnicos y documentales, mismos que se remite a la ejecutora para su atención y se realicen las acciones correspondientes como la corrección de las mismas.

### Contribuciones

Se dieron las posibles opciones para la corrección de las anomalías que se presentaron durante la supervisión, y que a la vez ayudan a solucionar las observaciones detectadas de una manera optima sin afectar el proceso constructivo y así evitar atrasos que afecten en los plazos de ejecución contratados o convenidos para la buena conclusión de la obra.

### Conclusiones

Las supervisiones que oportunamente este Órgano Estatal de Control realiza durante la ejecución de las obras ayudan a detectar anomalías que se pueden presentar, las cuales pueden ser corregidas en tiempo y forma sin afectar el proceso constructivo y de esta manera se cumplan con la calidad requerida en los tiempos establecidos de acuerdo a su plazo de ejecución.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

julio - septiembre

**Fecha de validación de la información**

2024-08-16

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Coordinación General Administrativa de la SECOES

**Importe total de la comisión**

648.00

**Nombre completo**

Jesús Alberto Bañuelos Jiménez

**Cargo**

Analista Profesional

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.