



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL SISTEMA DE ATRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CISTERNA DE AGUA POTABLE DEL CEDAR, CANCÚN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL SISTEMA DE ATRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CISTTERNA DE AGUA POTABLE DEL CEDAR, CANCÚN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

Fecha de salida

08/13/2025 - 05:44

Fecha de regreso

08/15/2025 - 05:44

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1187.97

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1187.97

Importe total no erogado

1187.97

Reportes

Actividades realizadas

Levantamiento físico-arquitectónico: registro del estado actual del inmueble (estructura, acabados, instalaciones).
Diagnóstico estructural: inspección de columnas, trabes, losa y cimentaciones para identificar daños o deterioros.
Revisión de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias: verificación de su funcionamiento, capacidad y cumplimiento normativo.
Evaluación de acabados e infraestructura deportiva y cultural: estado de duela, butacas, sanitarios, accesibilidad y áreas de servicio.
Registro fotográfico y documental: evidencia visual del estado previo de las áreas críticas.

Resultados obtenidos

Se identificaron áreas con deterioro estructural menor que requieren reforzamiento puntual.
Se verificó que las butacas presentan desgaste considerable, requiriendo sustitución en un porcentaje significativo.

Contribuciones

Generación de un diagnóstico integral que servirá como base para el proyecto ejecutivo de rehabilitación.
Establecimiento de una línea base documental y fotográfica, indispensable para la supervisión y comparación de avances.

Definición de acciones prioritarias de intervención en instalaciones y acabados para la puesta en operación segura. Aportación de información técnica confiable para la toma de decisiones presupuestales y constructivas por parte de la autoridad.

Conclusiones

El Auditorio de Cancún presenta condiciones estructurales estables, lo que permite rehabilitarlo sin necesidad de una reconstrucción total.

Es indispensable una modernización integral de instalaciones (eléctrica, hidráulica, sanitaria y de climatización) para cumplir con normativas actuales.

Los estudios preliminares confirman la viabilidad técnica y económica de la rehabilitación y puesta en operación del inmueble.

La documentación generada se convierte en el punto de partida para la planeación de obra, garantizando que la intervención se realice de forma ordenada, segura y eficiente.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2025-08-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE PLANCEACION, DESARROLLO Y DE ARCHIVOS

Importe total de la comisión

1187.97

Nombre completo

ARQ. RANDY ALBERTO CASTRO BUENFIL

Cargo

SUPERVISOR ESPECIALIZADO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.