



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y RED INTERNA CANCUN II

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y RED INTERNA CANCUN II

Fecha de salida

09/17/2025 - 03:22

Fecha de regreso

09/18/2025 - 23:22

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

1583.96

Viáticos comprobados

1583.96

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1583.96

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1583.96

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y RED INTERNA CANCUN II

Resultados obtenidos

SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y DE LA RED INTERNA EN EL PLANTEL CANCÚN II, DETECTÁNDOSE FALLAS EN ALGUNOS PUNTOS DE CONEXIÓN Y CÁMARAS CON DESAJUSTES DE CONFIGURACIÓN. SE PROCEDIÓ A RESTABLECER EL ENLACE DE RED, MEJORAR LA COBERTURA DE INTERNET EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CORREGIR LA VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS QUE PRESENTABAN INTERMITENCIA. COMO RESULTADO, SE RESTABLECIÓ LA OPERATIVIDAD COMPLETA DEL SISTEMA, GARANTIZANDO UNA MAYOR SEGURIDAD Y UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE RED PARA EL PERSONAL Y LOS DOCENTES.

Contribuciones

SE CONSOLIDÓ LA SEGURIDAD DEL PLANTEL AL RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, LO QUE PERMITE UN MEJOR MONITOREO DE LAS INSTALACIONES. ASIMISMO, LA REPARACIÓN DE LA RED INTERNA MEJORÓ LA CONECTIVIDAD Y LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS, CONTRIBUYENDO A UN AMBIENTE MÁS SEGURO Y A UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL.

Conclusiones

LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y DE LA RED INTERNA EN EL PLANTEL CANCÚN II PERMITIÓ RESTABLECER SU FUNCIONALIDAD DE MANERA EFICAZ, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y OPTIMIZANDO LA CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. ESTAS ACCIONES REFUERZAN LA CONFIANZA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ASEGURAN LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS SIN INTERRUPCIONES.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2025-10-02

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Importe total de la comisión

1583.96

Nombre completo

FELIX RODOLFO SERRATO GARCIA

Cargo

SUPERVISOR

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.