



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DOyE.0056.26

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSE MARIA MORELOS

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS

Fecha de salida

01/20/2026 - 08:00

Fecha de regreso

01/20/2026 - 17:00

Datos de la partida

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

395.99

Viáticos comprobados

395.99

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

395.99

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

395.99

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

21 DE ENERO DEL 2026

INFORME DE ACTIVIDADES

20 DE ENERO

EN LA PRESENTE VISITA AL PLANTEL ESCOLAR: CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 80 DE LA LOCALIDAD CHUNHUHUB, SE OBSERVO QUE SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MURO DIVISORIO DE DUROCK, CON SALIDAS DE CONTACTO Y DE VOZ Y DATOS, HOY MISMO SE DEMOLERA EL MURO BLOCK PARA COLOCAR UNA PUERTA

EN LA PRESENTE VISITA A LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 5 DE LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB; FUE PARA VERIFICAR FÍSICAMENTE LOS DAÑOS CAUSADOS EN LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO “B”, DERIVADO DE LA CAIDA DE UN ÁRBOL.

EN LA SECUNDARIA ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS, SE OBSERVO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 99%, FALTANDO ÚNICAMENTE LA COLOCACIÓN DEL DISPENSADOR DE JABÓN EN EL SANITARIO DE LA DIRECCIÓN.

Resultados obtenidos

UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN REALIZADOS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS

Contribuciones

PROPORCIONAR MEJORES CONDICIONES EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA UN ÓPTIMO APRENDIZAJE

Conclusiones

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-01-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

395.99

Nombre completo

FEDERICO RAMÓN MEJÍA LÓPEZ

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.