



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO/DOYE/0057/2026

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PUERTO MORELOS Y COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM Y FISE 2025

Fecha de salida

01/21/2026 - 05:00

Fecha de regreso

01/23/2026 - 20:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

35.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

35.00

Viáticos ministrados

2546.00

Viáticos comprobados

2546.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2546.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37201 Pasajes terrestres nacionales

Importe ejercido por partida

35.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

402.62

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2986.12

Importe total no erogado

565.00

Reportes

Actividades realizadas

RECORRIDO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2026, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL.

21 DE ENERO DEL 2026

CRUCE PLAYA DEL CARMEN-COZUMEL.

ME TRASLADÉ AL JARDÍN DE NIÑOS MILITZA PÉREZ LÓPEZ, PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO FÍSICO SEGÚN OFICIO ENVIADO A LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO POR PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL. 1.- EL PLANTEL REQUIERE CAMBIO COMPLETO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, YA QUE TIENE ACTIVOS 5 AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, DE 12,000 BTUS Y DE 18,000 BTUS, LO QUE CAUSA BAJONES EN TODAS LAS AULAS. LA CARGA PARA LA QUE FUE CONSTRUIDA EN SU MOMENTO YA FUE REBASADA. 2.- LA BARRA PERIMETRAL PRESENTA DAÑOS EN SU

ESTRUCTURA, DESDE EXPOSICION DE ACERO EN CADENAS Y CASTILLOS HASTA GRIETAS EN LOS MUROS DE BLOCK. UNA PARTE DE LA BARDA FUE RECIENTEMENTE CONSTRUIDA, PERO QUEDA UN TRAMO QUE NO SE HA TRABAJADO, QUE SERIA EL MAS DAÑADO. SON APROX. 90.00 ML O 180.00M2 DE MURO. OTRA PARTE DE LA BARDA SOLO REQUIERE APLANADOS EN AMBOS LADOS. 3.-EL PLANTEL CUENTA CON UN ARCOTECO, EL CUAL REQUIERERE MANTENIMIENTO E INSTALACION ELECTRICA (LUMINARIAS). 4.-ALGUNAS AREAS DE LAS AULAS PRESENTAN DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS EN MUROS, TRABES, PLAFOND Y BORDES DE LOSA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA CARLOS MONSIVAIS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO SEGÚN OFICIO ENVIADO A LA DIRECCIÓN. 1.- EXISTE UN DOMO DE 32.24X22.00 APROXIMADAMENTE, DE 18 COLUMNAS METÁLICAS REDONDAS DE 20CM DE DIÁMETRO, CON 9 VIGAS ROLADAS DE COLUMNA A COLUMNA Y 21 LARGUEROS, CON CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC. ESTA SOBRE UNA CANCHA DE 30X18.07M. 2.- SE REQUIERE REHABILITACIÓN EN GENERAL POR CORROSIÓN EN ACERO. LA CUBIERTA PRESENTA DIFERENTES ÁREAS DONDE SE PRESENTAN GOTERAS, POR LO QUE SE REQUERIRÍA CAMBIO COMPLETO DE LA LÁMINA DE ZINC. 3.-SE REQUIERE CAMBIO DE CANALLETAS YA QUE YA NO CUMPLEN PLENAMENTE LA FUNCIÓN DE DIRIGIR EL AGUA PLUVIAL HACIA LAS BAJANTES, PORQUE TIENE DESGASTE Y CORROSIÓN Y EL AGUA SE ESCAPA. SE REQUIEREN COLOCAR CODOS EN TODOS LOS BAJANTES. SE REQUIERE PINTURA EN CANCHA Y CAMBIO DE TABLEROS DE BASQUETBALL. #33, PARA REALIZAR UNA VERIFICACIÓN FÍSICA EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SUPERVISIÓN DEL IFEQROO, SE OBSERVÓ QUE SE CONTINUA CON EL ÚLTIMO TRAMO DE PINTURA, PERO SE CONCLUYÓ EN BREVE Y SE LLEVARÁ A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE CARRETERA Y BANQUETA PARA COLOCAR TUBERÍA PAD.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, DONDE SE REALIZÓ EL COMITÉ DE OBRA, PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS PRELIMINARES DEL CONTRATO.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL

22 DE ENERO DEL 2025.

ME TRASLADÉ HACIA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, DONDE SE INICIA CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES, COMO SON DESMANTELAMIENTOS DE WCS Y LAVABOS EN MAL ESTADO, ASÍ COMO REPARACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN AULAS. SE REALIZÓ RECORRIDO POR LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, EL REPRESENTANTE DE LA SEQ POSPUSO LA ENTREGA HASTA NUEVO AVISO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL CETMAR 33, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DONDE SE REALIZÓ RECORRIDO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE BLOCK, SIN EMBARGO, EL REPRESENTANTE DE LA SEQ REPROGRAMÓ LA ENTREGA HASTA NUEVO AVISO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE DONDE SE HA CONCLUIDO LA EXCAVACIÓN DE CARRETERA Y BANQUETA Y SE INICIA CON LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA PAD. EN BREVES DÍAS SE COLOCAN LOS REGISTROS Y EL TRANSFORMADOR.

COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN-PUERTO MORELOS.

PERNOCTO EN PUERTO MORELOS

23 DE ENERO DEL 2026

ME TRASLADE A LA SECUNDARIA NUMERO 7 PRIMERO DE JUNIO, DONDE SE REALIZARIA LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULAS. LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN UN REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y TRABES, ASI COMO LOSA, IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, LUMINARIAS, VENTILADORES, PINTURA, BORDA PERIMETRAL Y AJUSTE DE CANCELERIA Y CARPINTERIA. SIN EMBARGO SE ENCONTRARON DETALLES MINIMOS, POR LO QUE SE DEBEN SOLVENTAR Y POSTERIORMENTE SE REALIZARIA LA ENTREGA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL, DONDE IGUALMENTE SE VA A REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. LOS TRABAJOS EN GENERAL SON LA ADECUACION DE UN LABORATORIO DE INFORMATICA Y CON LAS ECONOMIAS SE REALIZO LA PINTURA DE LA CANCHA, CAMBIO DE TABLEROS DE BASQUETBALL, ESCALERA MARINA Y PASO HOMBRE HACIA LA AZOTEA Y REHABILITACION DEL AULA DE MUSICA. SE REALIZO RECORRIDO Y SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL

Resultados obtenidos

RECORRIDO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2026, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL.

21 DE ENERO DEL 2026

CRUCE PLAYA DEL CARMEN-COZUMEL.

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS MILITZA PEREZ LOPEZ, PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO FISICO SEGÚN OFICIO ENVIADO A LA DIRECCION DEL INSTITUTO POR PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL. 1.- EL PLANTEL REQUIERE CAMBIO COMPLETO DE INSTALACION ELECTRICA, YA QUE TIENE ACTIVOS 5 AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, DE 12,000 BTUS Y DE 18,000 BTUS, LO QUE CAUSA BAJONES EN TODAS LAS AULAS. LA CARGA PARA LA QUE FUE CONSTRUIDA EN SU MOMENTO YA FUE REBASADA. 2.-LA BORDA PERIMETRAL PRESENTA DAÑOS EN SU ESTRUCTURA, DESDE EXPOSICION DE ACERO EN CADENAS Y CASTILLOS HASTA GRIETAS EN LOS MUROS DE BLOCK. UNA PARTE DE LA BORDA FUE RECIENTEMENTE CONSTRUIDA, PERO QUEDA UN TRAMO QUE NO SE HA TRABAJADO, QUE SERIA EL MAS DAÑADO. SON APROX. 90.00 ML O 180.00M2 DE MURO. OTRA PARTE DE LA BORDA SOLO REQUIERE APLANADOS EN AMBOS LADOS. 3.-EL PLANTEL CUENTA CON UN ARCOTECO, EL CUAL REQUIERERE MANTENIMIENTO E INSTALACION ELECTRICA (LUMINARIAS). 4.-ALGUNAS AREAS DE LAS AULAS PRESENTAN DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS EN MUROS, TRABES, PLAFOND Y BORDES DE LOSA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA CARLOS MONSIVAIS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO SEGÚN OFICIO ENVIADO A LA DIRECCION. 1.- EXISTE UN DOMO DE 32.24X22.00 APROXIMADAMENTE, DE 18 COLUMNAS METALICAS REDONDAS DE 20CM DE DIAMETRO, CON 9 VIGAS ROLADAS DE COLUMNA A COLUMNA Y 21 LARGUEROS, CON CUBIERTA DE LAMINA DE ZINC. ESTA SOBRE UNA CANCHA DE 30X18.07M. 2.- SE REQUIERE REHABILITACION EN GENERAL POR CORROSION EN ACERO. LA CUBIERTA PRESENTA DIFERENTES AREAS DONDE SE PRESENTAN GOTERAS, POR LO QUE SE REQUERIRIA CAMBIO COMPLETO DE LA LAMINA DE ZINC. 3.-SE REQUIERE CAMBIO DE CANALETAS YA QUE YA NO CUMPLEN PLENAMENTE LA FUNCION DE DIRIGIR EL AGUA PLUVIAL HACIA LAS BAJANTES, PORQUE TIENE DESGASTE Y CORROSION Y EL AGUA SE ESCAPA. SE REQUIEREN COLOCAR CODOS EN TODOS LOS BAJANTES. SE REQUIERE PINTURA EN CANCHA Y CAMBIO DE TABLEROS DE BASQUETBALL. #33, PARA REALIZAR UNA VERIFICACION FISICA EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SUPERVISION DEL IFEQROO, SE OBSERVO QUE SE CONTINUA CON EL ULTIMO TRAMO DE PINTURA, PERO SE CONCLUIRA EN BREVE Y SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE CARRETERA Y BANQUETA PARA COLOCAR TUBERIA PAD.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, DONDE SE REALIZO EL COMITÉ DE OBRA, PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS PRELIMINARES DEL CONTRATO.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL

22 DE ENERO DEL 2025.

ME TRASLADE HACIA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, DONDE SE INICIA CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES, COMO SON DESMANTELAMIENTOS DE WCS Y LAVABOS EN MAL ESTADO, ASI COMO REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN AULAS. SE REALIZO RECORRIDO POR LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, EL REPRESENTANTE DE LA SEQ POSPUSO LA ENTREGA HASTA NUEVO AVISO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DONDE SE REALIZO RECORRIDO PARA ENTREGA-RECEPCION DE LA BARDAS PERIMETRAL DE BLOCK, SIN EMBARGO, EL REPRESENTANTE DE LA SEQ REPROGRAMO LA ENTREGA HASTA NUEVO AVISO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELRO R. ESCALANTE DONDE SE HA CONCLUIDO LA EXCAVACION DE CARRETERA Y BANQUETA Y SE INICIA CON LA COLOCACION DE TUBERIA PAD. EN BREVES DIAS SE COLOCAN LOS REGISTROS Y EL TRANSFORMADOR.

COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN-PUERTO MORELOS.

PERNOCTO EN PUERTO MORELOS

23 DE ENERO DEL 2026

ME TRASLADE A LA SECUNDARIA NUMERO 7 PRIMERO DE JUNIO, DONDE SE REALIZARIA LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULAS. LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN UN REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y TRABES, ASI COMO LOSA, IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, LUMINARIAS, VENTILADORES, PINTURA, BARDAS PERIMETRAL Y AJUSTE DE CANCELERIA Y CARPINTERIA. SIN EMBARGO SE ENCONTRARON DETALLES MINIMOS, POR LO QUE SE DEBEN SOLVENTAR Y POSTERIORMENTE SE REALIZARIA LA ENTREGA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL, DONDE IGUALMENTE SE VA A REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. LOS TRABAJOS EN GENERAL SON LA ADECUACION DE UN LABORATORIO DE INFORMATICA Y CON LAS ECONOMIAS SE REALIZO LA PINTURA DE LA CANCHA, CAMBIO DE TABLEROS DE BASQUETBALL, ESCALERA MARINA Y PASO HOMBRE HACIA LA AZOTEA Y REHABILITACION DEL AULA DE MUSICA. SE REALIZO RECORRIDO Y SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL

Contribuciones

RECORRIDO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2026, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL.

21 DE ENERO DEL 2026

CRUCE PLAYA DEL CARMEN-COZUMEL.

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS MILITZA PEREZ LOPEZ, PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO FISICO SEGÚN OFICIO ENVIADO A LA DIRECCION DEL INSTITUTO POR PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL. 1.- EL PLANTEL REQUIERE CAMBIO COMPLETO DE INSTALACION ELECTRICA, YA QUE TIENE ACTIVOS 5 AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, DE 12,000 BTUS Y DE 18,000 BTUS, LO QUE CAUSA BAJONES EN TODAS LAS AULAS. LA CARGA PARA LA QUE FUE CONSTRUIDA EN SU MOMENTO YA FUE REBASADA. 2.-LA BARDAS PERIMETRAL PRESENTA DAÑOS EN SU ESTRUCTURA, DESDE EXPOSICION DE ACERO EN CADENAS Y CASTILLOS HASTA GRIETAS EN LOS MUROS DE BLOCK. UNA PARTE DE LA BARDAS FUE RECIENTEMENTE CONSTRUIDA, PERO QUEDA UN TRAMO QUE NO SE HA TRABAJADO, QUE SERIA EL MAS DAÑADO. SON APROX. 90.00 ML O 180.00M2 DE MURO. OTRA PARTE DE LA BARDAS SOLO REQUIERE APLANADOS EN AMBOS LADOS. 3.-EL PLANTEL CUENTA CON UN ARCOTECO, EL CUAL REQUIRERE MANTENIMIENTO E INSTALACION ELECTRICA (LUMINARIAS). 4.-ALGUNAS AREAS DE LAS AULAS PRESENTAN DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS EN MUROS, TRABES, PLAFOND Y BORDES DE LOSA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA CARLOS MONSIVAIS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO

SEGÚN OFICIO ENVIADO A LA DIRECCION. 1.- EXISTE UN DOMO DE 32.24X22.00 APROXIMADAMENTE, DE 18 COLUMNAS METALICAS REDONDAS DE 20CM DE DIAMETRO, CON 9 VIGAS ROLADAS DE COLUMNA A COLUMNA Y 21 LARGUEROS, CON CUBIERTA DE LAMINA DE ZINC. ESTA SOBRE UNA CANCHA DE 30X18.07M. 2.- SE REQUIERE REHABILITACION EN GENERAL POR CORROSION EN ACERO. LA CUBIERTA PRESENTA DIFERENTES AREAS DONDE SE PRESENTAN GOTERAS, POR LO QUE SE REQUERIRIA CAMBIO COMPLETO DE LA LAMINA DE ZINC. 3.-SE REQUIERE CAMBIO DE CANALETAS YA QUE YA NO CUMPLEN PLENAMENTE LA FUNCION DE DIRIGIR EL AGUA PLUVIAL HACIA LAS BAJANTES, PORQUE TIENE DESGASTE Y CORROSION Y EL AGUA SE ESCAPA. SE REQUIEREN COLOCAR CODOS EN TODOS LOS BAJANTES. SE REQUIERE PINTURA EN CANCHA Y CAMBIO DE TABLEROS DE BASQUETBALL. #33, PARA REALIZAR UNA VERIFICACION FISICA EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SUPERVISION DEL IFEQROO, SE OBSERVO QUE SE CONTINUA CON EL ULTIMO TRAMO DE PINTURA, PERO SE CONCLUIRA EN BREVE Y SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE CARRETERA Y BANQUETA PARA COLOCAR TUBERIA PAD.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, DONDE SE REALIZO EL COMITÉ DE OBRA, PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS PRELIMINARES DEL CONTRATO.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL

22 DE ENERO DEL 2025.

ME TRASLADE HACIA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, DONDE SE INICIA CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES, COMO SON DESMANTELAMIENTOS DE WCS Y LAVABOS EN MAL ESTADO, ASI COMO REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN AULAS. SE REALIZO RECORRIDO POR LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, EL REPRESENTANTE DE LA SEQ POSPUSO LA ENTREGA HASTA NUEVO AVISO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DONDE SE REALIZO RECORRIDO PARA ENTREGA-RECEPCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE BLOCK, SIN EMBARGO, EL REPRESENTANTE DE LA SEQ REPROGRAMO LA ENTREGA HASTA NUEVO AVISO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELRO R. ESCALANTE DONDE SE HA CONCLUIDO LA EXCAVACION DE CARRETERA Y BANQUETA Y SE INICIA CON LA COLOCACION DE TUBERIA PAD. EN BREVES DIAS SE COLOCAN LOS REGISTROS Y EL TRANSFORMADOR.

COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN-PUERTO MORELOS.

PERNOCTO EN PUERTO MORELOS

23 DE ENERO DEL 2026

ME TRASLADE A LA SECUNDARIA NUMERO 7 PRIMERO DE JUNIO, DONDE SE REALIZARIA LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULAS. LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN UN REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y TRABES, ASI COMO LOSA, IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, LUMINARIAS, VENTILADORES, PINTURA, BARDA PERIMETRAL Y AJUSTE DE CANCELRIA Y CARPINTERIA. SIN EMBARGO SE ENCONTRARON DETALLES MINIMOS, POR LO QUE SE DEBEN SOLVENTAR Y POSTERIORMENTE SE REALIZARIA LA ENTREGA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL, DONDE IGUALMENTE SE VA A REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. LOS TRABAJOS EN GENERAL SON LA ADECUACION DE UN

LABORATORIO DE INFORMATICA Y CON LAS ECONOMIAS SE REALIZO LA PINTURA DE LA CANCHA, CAMBIO DE TABLEROS DE BASQUETBALL, ESCALERA MARINA Y PASO HOMBRE HACIA LA AZOTEA Y REHABILITACION DEL AULA DE MUSICA. SE REALIZO RECORRIDO Y SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL

Conclusiones

RECORRIDO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2026, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL.

21 DE ENERO DEL 2026

CRUCE PLAYA DEL CARMEN-COZUMEL.

ME TRASLADÉ AL JARDÍN DE NIÑOS MILITZA PÉREZ LÓPEZ, PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO FÍSICO SEGÚN OFICIO ENVIADO A LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO POR PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PLANTEL. 1.- EL PLANTEL REQUIERE CAMBIO COMPLETO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, YA QUE TIENE ACTIVOS 5 AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, DE 12,000 BTUS Y DE 18,000 BTUS, LO QUE CAUSA BAJONES EN TODAS LAS AULAS. LA CARGA PARA LA QUE FUE CONSTRUIDA EN SU MOMENTO YA FUE REBASADA. 2.- LA BARRA PERIMETRAL PRESENTA DAÑOS EN SU ESTRUCTURA, DESDE EXPOSICIÓN DE ACERO EN CADENAS Y CASTILLOS HASTA GRIETAS EN LOS MUROS DE BLOCK. UNA PARTE DE LA BARRA FUE RECIENTEMENTE CONSTRUIDA, PERO QUEDA UN TRAMO QUE NO SE HA TRABAJADO, QUE SERÍA EL MÁS DAÑADO. SON APROX. 90.00 ML O 180.00M² DE MURO. OTRA PARTE DE LA BARRA SOLO REQUIERE APLANADOS EN AMBOS LADOS. 3.- EL PLANTEL CUENTA CON UN ARCOTECO, EL CUAL REQUERIRÍA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA (LUMINARIAS). 4.- ALGUNAS ÁREAS DE LAS AULAS PRESENTAN DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS EN MUROS, TRABES, PLAFOND Y BORDES DE LOSA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA CARLOS MONSIVAIS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO SEGÚN OFICIO ENVIADO A LA DIRECCIÓN. 1.- EXISTE UN DOMO DE 32.24X22.00 APROXIMADAMENTE, DE 18 COLUMNAS METÁLICAS REDONDAS DE 20CM DE DIÁMETRO, CON 9 VIGAS ROLADAS DE COLUMNA A COLUMNA Y 21 LARGUEROS, CON CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC. ESTA SOBRE UNA CANCHA DE 30X18.07M. 2.- SE REQUIERE REHABILITACIÓN EN GENERAL POR CORROSIÓN EN ACERO. LA CUBIERTA PRESENTA DIFERENTES ÁREAS DONDE SE PRESENTAN GOTERAS, POR LO QUE SE REQUERIRÍA CAMBIO COMPLETO DE LA LÁMINA DE ZINC. 3.- SE REQUIERE CAMBIO DE CANALETAS YA QUE YA NO CUMPLEN PLENAMENTE LA FUNCIÓN DE DIRIGIR EL AGUA PLUVIAL HACIA LAS BAJANTES, PORQUE TIENE DESGASTE Y CORROSIÓN Y EL AGUA SE ESCAPA. SE REQUIEREN COLOCAR CODOS EN TODOS LOS BAJANTES. SE REQUIERE PINTURA EN CANCHA Y CAMBIO DE TABLEROS DE BASQUETBALL.

#33, PARA REALIZAR UNA VERIFICACIÓN FÍSICA EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL, MIEMBROS DEL COMITÉ Y SUPERVISIÓN DEL IFEQROO, SE OBSERVÓ QUE SE CONTINUA CON EL ÚLTIMO TRAMO DE PINTURA, PERO SE CONCLUYÓ EN BREVE Y SE LLEVARÁ A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE CARRETERA Y BANQUETA PARA COLOCAR TUBERÍA PAD.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, DONDE SE REALIZÓ EL COMITÉ DE OBRA, PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS PRELIMINARES DEL CONTRATO.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL

22 DE ENERO DEL 2025.

ME TRASLADÉ HACIA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, DONDE SE INICIA CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES, COMO SON DESMANTELAMIENTOS DE WCS Y LAVABOS EN MAL ESTADO, ASÍ COMO REPARACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN AULAS. SE REALIZÓ RECORRIDO POR LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, EL REPRESENTANTE DE LA SEQ POSPUSO LA ENTREGA HASTA NUEVO AVISO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DONDE SE REALIZO RECORRIDO PARA ENTREGA-RECEPCION DE LA BARDAS PERIMETRAL DE BLOCK, SIN EMBARGO, EL REPRESENTANTE DE LA SEQ REPROGRAMO LA ENTREGA HASTA NUEVO AVISO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELRO R. ESCALANTE DONDE SE HA CONCLUIDO LA EXCAVACION DE CARRETERA Y BANQUETA Y SE INICIA CON LA COLOCACION DE TUBERIA PAD. EN BREVES DIAS SE COLOCAN LOS REGISTROS Y EL TRANSFORMADOR.

COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN-PUERTO MORELOS.

PERNOCTO EN PUERTO MORELOS

23 DE ENERO DEL 2026

ME TRASLADE A LA SECUNDARIA NUMERO 7 PRIMERO DE JUNIO, DONDE SE REALIZARIA LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULAS. LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN UN REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y TRABES, ASI COMO LOSA, IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, LUMINARIAS, VENTILADORES, PINTURA, BARDAS PERIMETRAL Y AJUSTE DE CANCELRIA Y CARPINTERIA. SIN EMBARGO SE ENCONTRARON DETALLES MINIMOS, POR LO QUE SE DEBEN SOLVENTAR Y POSTERIORMENTE SE REALIZARIA LA ENTREGA-RECEPCION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL, DONDE IGUALMENTE SE VA A REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. LOS TRABAJOS EN GENERAL SON LA ADECUACION DE UN LABORATORIO DE INFORMATICA Y CON LAS ECONOMIAS SE REALIZO LA PINTURA DE LA CANCHA, CAMBIO DE TABLEROS DE BASQUETBALL, ESCALERA MARINA Y PASO HOMBRE HACIA LA AZOTEA Y REHABILITACION DEL AULA DE MUSICA. SE REALIZO RECORRIDO Y SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.
RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-01-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3548.62

Nombre completo

KENNY PEREZ DOMINGUEZ

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.