



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## LEVANTAMIENTO FISICO Y NIVELACION (Folio 853)

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2018

#### **Periodo que se reporta**

julio

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSE MARIA MORELOS

**Motivo del encargo o comisión**

LEVANTAMIENTO FISICO EN EL CREEN DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y NIVELACION EN LA UIMQRO DE JOSE MARIA MORELOS.

**Fecha de salida**

07/23/2018 - 06:00

**Fecha de regreso**

07/25/2018 - 17:30

**Datos de la partida****Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

0.00

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

**Hospedaje**

0.00

**Viáticos comprobados**

2175.00

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

2175.00

**Partidas Adicionales****Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26102 Combustibles, lubricantes y adictivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

**Importe ejercido por partida**

1650.07

**Recurso económico**

Federal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

3825.07

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes****Actividades realizadas**

SE EFECTUO EL LEVANTAMIENTO FISICO DEL PERIMETRO DEL CREEN DE FELIPE CARRILLO PUERTO, PARA LA POSIBLE CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE DICHO PLANTEL,DEBIDO A QUE SEGUN LA DIRECCION DE LA ESCUELA HAN ESTADO ROBANDO PORQUE LA CERCA DE MALLA CICLON SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO. EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO SE REALIZO LA VERIFICACION DEL AREA DESMONTADA EN DONDE SE CONSTRUYE EL TALLER APICOLA, DELIMITANDOSE 1,524.00 M2, POSTERIORMENTE SE DISEÑO UNA ESTRATEGIA PARA EL MARCAJE Y NIVELACION DEL AREA EXTERIOR AL TALLER Y PODER DETERMINAR LA CUANTIFICACION DE MATERIAL DE RELLENO AL NIVEL DE PISO TERMINADO.

### **Resultados obtenidos**

PRIMERAMENTE EN EL CREEN DE FELIPE CARRILLO PUERTO SE PUDO DETERMINAR QUE UNICAMENTE SE CONSTRUIRA 234 METROS LINEALES DE BARDA EN AL ZONA NORTE DEL POLIGONO, QUE ES LA QUE SE ENCUENTRA MAS DAÑADA LA CERCA DE MALLA CICLON. EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO, SE OBTUVO LOS DATOS DEL NIVEL DE TERRENO PARA LA CUANTIFICACION DEL VOLUMEN NECESARIO DE RELLENO DEL TALLER APICOLA.

### **Contribuciones**

A DETERMINAR MEDIDAS EXACTAS Y CONCRETAS PARA EL BUEN CUIDADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CADA PLANTEL.

### **Conclusiones**

EL MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL TALLER APICOLA Y EN EL CREEN DE FELIPE CARRILLO PUERTO EVITAR MAS SAQUEOS Y ROBOS.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

julio - septiembre

### **Fecha de validación de la información**

2018-07-30

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION ADMINISTRATIVA.

### **Importe total de la comisión**

3825.07

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.