



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISION DE ESCUELAS FAM EN OTHON P BLANCO

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

OTHON P BLANCO

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE ESCUELAS FAM EN OTHON P BLANCO

Fecha de salida

02/05/2019 - 08:00

Fecha de regreso

02/07/2019 - 17:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1605.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1605.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1605.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1605.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

PREESCOLAR ZAZIL HA: LAS AULAS SE ENCUENTRAN PINTADAS POR DENTRO Y POR FUERA, SIN EMBARGO LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LOS TECHOS DE LAS AULAS AÚN NO SE TERMINAN DE PINTAR, LA CANCELERÍA Y LA HERRERÍA SE ENCUENTRAN PINTADAS PERO SE NOTAN IMPERFECCIONES Y MANCHAS DE PINTURA, SE OBSERVA LA EXCAVACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE LAS ZAPATAS CORRESPONDIENTES AL ARCOTECHO, SE OBSERVA TAMBIEN QUE SE COLOCAN LOS ARMADOS DE ACERO PARA LAS MISMAS. EL MODULO DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS SE ENCUENTRA INCONCLUSO.

Resultados obtenidos

TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ: LAS AULAS SE ENCUENTRAN PINTADAS, SE OBSERVAN IMPERFECCIONES EN PINTURA DE CANCELERÍA Y HERRERÍA, FALTAN COLOCAR VENTILADORES EN 3 TRES AULAS, 2 VENTILADORES EN CADA UNA, SE OBSERVAN CABLES COLGANDO SIN CANALETA, SE OBSERVAN MUROS SIN RESANAR, UNO DE LOS EDIFICIOS DE AULAS YA SE ENCUENTRA IMPERMEABILIZADO, EL MÓDULO DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS SE ENCUENTRA INCONCLUSO.

Contribuciones

JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL DE OLID: LAS AULAS SE ENCUENTRAN PINTADAS, ASÍ COMO LA CANCELERÍA Y LA HERRERÍA, LOS VENTILADORES Y LAS LUMINARIAS ESTÁN COLOCADAS, FALTA POR TERMINAR EL MÓDULO DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS, LA REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS EXISTENTES Y LA REHABILITACIÓN DE LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.

TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA: LA CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA PINTADA, UNA DE LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE ESTÁ REHABILITADA ESTÁ PENDIENTE UNA MAS, LA PLAZA CÍVICA ESTÁ TERMINADA, LOS TABLEROS DE LA CANCHA YA ESTAN COLOCADOS Y SUS ESTRUCTURAS REHABILITADAS, LA CERCA PERIMETRAL DE REJACERO ESTÁ EN PROCESO.

Conclusiones

SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO: LA CERCA DE REJACERO ESTÁ EN UN 90% DE SU COLOCACIÓN, EXISTEN MUCHOS DETALLES E IMPERFECCIONES EN EL TRABAJO DE LOS EDIFICIOS DE AULAS, HACE FALTA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y HERRERÍA, ASÍ COMO LOS TRABAJOS REFERENTES A LA INSTALACION HIDROSANITARIA.

PREESCOLAR AXAYACATL: LA OBRA PRESENTA UN AVENCE DE 85% EL MÓDULO DE BAÑOS SE ENCUENTRA CONSTRUIDO, HACIENDO FALTA ÚNICAMENTE LA CANCELERÍA, LAS PUERTAS Y LA PINTURA EXTERIOR, LA CISTERNA SE ENCUENTRA COLADA SÍ COMO LA FOSA Y ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL POZO.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-02-11

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Importe total de la comisión

1605.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.