



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Reunion de trabajo sobre obras APAUR 2019 proximas a realizarse en la localidad de Tulum

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Tulum

Motivo del encargo o comisión

Solventar la dudas y observaciones que tienen las empresas para el buen desarrollo de las obras "Construcción del tanque de agua potable de 1500 M3 en Aldea Zamma" y "Construcción del acueducto para la Zona Costera de Tulum"

Fecha de salida

07/18/2019 - 06:00

Fecha de regreso

07/18/2019 - 22:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

435.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

435.00

Importe total no erogado

435.00

Reportes

Actividades realizadas

El 18 de julio del presente año nos dirigimos a la ciudad de Tulum, Quintana Roo con el fin de presentarnos con las empresas que realizaran las obras antes mencionadas y con el área de Construcción Zona Norte de la CAPA, para escuchar las observaciones y dudas que ambos tenían en relación al desarrollo de las obras. Se recorrió el predio donde se pretende construir el tanque de agua potable de 1 500 M3 revisando a la vez la infraestructura existente dentro del predio los cuales pueden afectar al momento de la construcción del tanque, de igual manera se revisó la infraestructura eléctrica que existe alrededor del predio con el fin de analizar o proponer el posible punto de interconexión eléctrica.

También se recorrió el trayecto que llevara el acueducto camino a la zona costera, en dicho recorrido se apreciaron los posibles problemas que se topara el contratista para el buen desarrollo de la obra, se recomendó algunas opciones para solventar dichos problemas.

Resultados obtenidos

Durante los recorridos realizados se pudo apreciar varios detalles que carecen los proyectos derivado de un mal diagnóstico y la falta de visita al sitio de la obra. El trabajo en conjunto con el área de Construcción y con los contratistas viene a reforzar los conocimientos que se tienen en los procesos constructivos con el fin de considerar en el presupuesto.

Contribuciones

Dichas visitas de obra vienen a reforzar los proyectos futuros, ya que se van mejorando con las observaciones que los contratistas realizan y que se omiten en los proyectos realizados. Se necesita de igual manera la realización de un buen diagnóstico y la visita al sitio, previo al desarrollo de los proyectos.

Conclusiones

Se necesita ir mejorando los proyectos, previos a la realización de dichos proyectos se ocupa realizar sus respectivos diagnósticos y la visita al sitio donde se realizarán las obras, para conocer bien el lugar y la infraestructura existente. Las visitas o recorridos de obras van reforzando nuestro conocimiento en cuanto al buen desarrollo de las obras e ir

contemplando en los presupuestos.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-07-23

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de Planeación de Infraestructura

Nota

Se eligió el método de no comprobación para niveles de jefe de departamento

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.