



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA CCTV (CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA) DEL CIPI BACALAR

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BACALAR

Motivo del encargo o comisión

PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA CCTV (CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA) DEL CIPI BACALAR

Fecha de salida

04/09/2025 - 07:00

Fecha de regreso

04/09/2025 - 16:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

339.42

Viáticos comprobados

339.42

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

339.42

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

339.42

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

339.42

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2025-04-15

Reportes



Actividades realizadas

REALICE EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV Y CONFIGURACIÓN DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

Resultados obtenidos

LA CONFIGURACIÓN DE 5 CAMARAS QUEDARON EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA VISUALIZACION Y DETECCION DE INSIDENCIAS QUE PODRIAN SUCITARSE.

REALICE EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 COMPUTADORAS POR LO CUAL QUEDARON EN CONDICIONES OPTIMAS PARA QUE EL USUARIO PUEDA TRABAJAR EN SUS TAREAS DIARIAS

Contribuciones

REALICE EL MANTENIMIENTO Y DETECCIÓN DE 2 CAMARAS QUE ESTABAN DAÑADAS Y EL CABLE ESTABA ESTABA CORTADOS POR LO CUAL PROCEDI A COMUNICARLE A LA DIRECTORA QUE LOS TECNICOS QUE IMPLEMENTARON EL IMPERMIABILIZADO DEBIAN REPARAR EL DAÑO.

Conclusiones

LAS TRAEAS PROGRAMADAS SE REALIZARON CON EXITO PROGRAMANDO UNA PROXIMA VISITA PARA DARLE SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2025-04-15

Fecha de validación de la información

2025-04-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Importe total de la comisión

339.42

Nombre completo

GASPAR MELCHOR HAU MIS

Cargo

ENCARGADO DEL ÁREA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES



COMISIONADO

(Nombre y firma)

GASPAR MELCHOR HAU MIS

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.