



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Realizar recorrido de inspección para la elaboración de certificaciones para el tramite de incorporación o refrendo correspondiente

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancun municipio de Benito Juarez

Motivo del encargo o comisión

Realizar recorrido de inspección para la elaboración de certificaciones para el tramite de incorporación o refrendo correspondiente

Fecha de salida

08/08/2019 - 05:00

Fecha de regreso

08/09/2019 - 22:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3240.31

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

870.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1740.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26102 Combustibles, lubricantes y adictivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

Importe ejercido por partida

1500.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3240.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

08 de Agosto: Me traslade a la Escuela de nivel Básico Secundaria Particular "COLEGIO CREATIVOS CANCÚN", ubicada en Cancun, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con la representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del inmueble presentado, así como las instalaciones con las que cuenta y el número de aulas, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, para posteriormente llevarse a cabo su proceso de dictaminación. Posteriormente me traslade a la Escuela de nivel Medio Superior Particular "Escuela del Sindicalismo" donde me entreviste con el representante legal. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del inmueble presentado, así como las instalaciones con las que cuenta y el número de aulas, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad. Para posteriormente llevarse a cabo su

proceso de certificación, al término de la visita pernocte en Cancún.

09 de Agosto: Al estar en Cancun me traslade a la escuela de nivel Superior Particular "UNIVERSIDAD AZTLÁN CAMPUS CANCÚN" ubicada en Cancun, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del inmueble presentado, así como las instalaciones con las que cuenta y el número de aulas, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad. Para posteriormente llevarse a cabo su proceso de certificación.

En los planteles visitados se contó con nombre, firma del representante legal y sellos de la escuela. El transporte terrestre tanto de ida: Chetumal Playa del Carmen, Playa del Carmen - Cancún, como de regreso: Cancún - Chetumal, se realizó en transporte oficial con las siguientes características: Automóvil Dodge Attitud UUH-722-E.

Sin más que informar por el momento, reciba usted un cordial saludo.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen o certificado de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez solventada las observaciones emitidas en los Dictámenes y Certificaciones de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación o refrendo ante la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-08-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

3240.31

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.