



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CSOPAS/0079/VIII/2019

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Localidad de Tomás Garrido Canabal

Motivo del encargo o comisión

Verificación física a obra ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas (SEOP)

Fecha de salida

08/02/2019 - 06:00

Fecha de regreso

08/02/2019 - 18:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

400.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

400.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

400.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZÓ EL RECORRIDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA A LA OBRA QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP), CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CAMINO LAGUNA OM - TOMÁS GARRIDO (KM 47+360.00 AL 54+096.36) DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) PERTENECIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, DONDE SE PUDO DETERMINAR EL AVANCE FÍSICO, ASÍ COMO VERIFICAR QUE LA MISMA CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLADAS EN EL CATÁLOGO DE OBRAS Y LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO.

Resultados obtenidos

CON ESTA VISITA SE PUDO CALCULAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, ASÍ COMO VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MENCIONADO, OBSERVÁNDOSE DETALLES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS EN LA MISMA, DE LAS CUALES SE ELABORÓ EL INFORME RESPECTIVO, PARA SER ENVIADO A LA INSTANCIA EJECUTORA PARA QUE SE CORRIJAN DICHOS DETALLES.

Contribuciones

CON ESTE TIPO DE VERIFICACIONES, SE CONTRIBUYE A LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE LAS OBRAS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP), ASÍ COMO LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DEL MATERIAL UTILIZADO.

Conclusiones

LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN EL ESTADO, Y QUE SE CUMPLE CON LOS CONCEPTOS DE OBRA AUTORIZADOS EN EL ACUERDO DE EJECUCIÓN, BENEFICIANDO A LAS HABITANTES DE LA LOCALIDAD QUE COMUNICA DICHO CAMINO.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-09-23

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA SECOES

Importe total de la comisión

400.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.