



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# COMISIÓN DE TRABAJO OFICIO IFEQROO DOYE.1222.19

## Datos Generales

### Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### Tipo de servidor publico

No titular

### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

### Ejercicio

2019

### Periodo que se reporta

septiembre

### Tipo de viaje

Nacional

### Número de personas acompañantes

0

### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

## Datos de la comisión

### País de origen

México

### Estado de origen

Quintana Roo

### Ciudad de origen

Chetumal

### Municipio de origen

Othón P. Blanco

### País de destino

México

## Estado de destino

Quintana Roo

### Ciudad de destino

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PLAYA DEL CARMEN

### Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA

### Fecha de salida

09/26/2019 - 07:00

### Fecha de regreso

09/27/2019 - 23:00

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

1740.00

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

1740.00

### Partidas Adicionales

### Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

### Importe ejercido por partida

1300.00

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3040.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LOS MUNICIPIOS DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y SOLIDARIDAD.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

TELESECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO; LOC. CANDELARIA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE REALIZÓ RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON EL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA EN DONDE SE LES ESTUVO EXPLICANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES FUERON: Edificio A: Rehabilitación de Servicios Sanitarios: SUMINISTRO Y COL. DE CENEFA DE PRIMERA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EXTRUIDA VITRIFICADA DE PRIMERA; OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10 M3, POZO DE ABSORCIÓN 10 M3, BIODIGESTOR DE POLIETILENO DE 7 M3, POZOS PLUVIALES, CERCA PERIMETRAL DE REJACERO, CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO (160.00 M2), POR LO QUE DESPUÉS DEL RECORRIDO SE PROCEDIÓ A LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS

TRABAJOS POR MEDIO DEL ACTA DE ENTREGA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INNOVACION PARA EL DESARROLLO APICOLA SUSTENTABLE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL LINEA 3" PARA VENTANAS TIPO CORREDIZA Y/O FIJO DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL CON CRISTAL TINTEX DE 6 MM. INCLUYE: MOSQUITERO EN VENTANAS SEÑALADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TAMBIÉN SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO GARCÍA ROBLES; LOC. PLAYA DEL CARMEN; MPIO.: SOLIDARIDAD.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE REALIZÓ RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL PARA VERIFICAR LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA AISLADA, POR LO QUE AL NO HABER DETALLES SE ACUERDA REVISAR LA TABLA COMPARATIVA EN LA PRÓXIMA VISITA, SE OBSERVA QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EL AULA AISLADA POR PARTE DEL PLANTEL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIMARIA HÉROES DE MÉXICO; LOC. PLAYA DEL CARMEN; MPIO.: SOLIDARIDAD.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE REALIZÓ RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL PARA VERIFICAR LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA AISLADA, POR LO QUE AL NO HABER DETALLES SE ACUERDA REVISAR LA TABLA COMPARATIVA EN LA PRÓXIMA VISITA, SE OBSERVA QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EL AULA AISLADA POR PARTE DEL PLANTEL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1974; LOC. PLAYA DEL CARMEN; MPIO.: SOLIDARIDAD.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE REALIZÓ RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL PARA VERIFICAR LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA AISLADA, POR LO QUE AL NO HABER DETALLES SE ACUERDA REVISAR LA TABLA COMPARATIVA EN LA PRÓXIMA VISITA, SE OBSERVA QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EL AULA AISLADA POR PARTE DEL PLANTEL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE OXTAAN KAAJ; LOC. PLAYA DEL CARMEN; MPIO.: SOLIDARIDAD.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE REALIZÓ RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL PARA VERIFICAR LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA AISLADA, POR LO QUE AL NO HABER DETALLES SE ACUERDA REVISAR LA TABLA COMPARATIVA EN LA PRÓXIMA VISITA, SE OBSERVA QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EL AULA AISLADA POR PARTE DEL PLANTEL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA:

ME TRASLADÉ EN VEHÍCULO OFICIAL: DODGE ATTITUDE, PLACAS: UUH-691-E.

### **Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

### **Contribuciones**

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

### **Conclusiones**

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

## **Datos de la información**

**Periodo de actualización**

julio - septiembre

**Fecha de validación de la información**

2019-09-30

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Importe total de la comisión**

3040.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.