



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Verificación Física de Obra

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

La localidad de Tabí del municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo.

Motivo del encargo o comisión

Verificación física de obra

Fecha de salida

10/04/2019 - 06:30

Fecha de regreso

10/04/2019 - 16:45

Datos de la partida

Viáticos comprobados

400.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

400.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

400.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se llevó a cabo la verificación física a la obra: 168.-" Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable consistente en la sustitución de 705 ml de tubería pvc rd-32.5 s.i. de 3" de diámetro; 24 tomas domiciliarias; 1 equipo de bombeo sumergible de 5 lps-50.9 mca con tren de descarga de 3"; construcción de caseta de operación; obra eléctrica con tablero de control y sistema de tierra física; cercado perimetral", que está siendo ejecutada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), correspondiente al ejercicio presupuestal 2019, donde se realizaron pruebas de calidad y se levantó el Registro Auxiliar de Laboratorio (RAL), para posteriormente redactar en gabinete los informes fotográficos y remitirlos a las instancias ejecutoras.

Resultados obtenidos

Se llevó a cabo la verificación física a la obra: 168.-" Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable consistente en la sustitución de 705 ml de tubería pvc rd-32.5 s.i. de 3" de diámetro; 24 tomas domiciliarias; 1 equipo de bombeo sumergible de 5 lps-50.9 mca con tren de descarga de 3"; construcción de caseta de operación; obra eléctrica con tablero de control y sistema de tierra física; cercado perimetral", que está siendo ejecutada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Contribuciones

Llevar a cabo la verificación física a la obra: 168, que está siendo ejecutada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), correspondiente al ejercicio presupuestal 2019.

Conclusiones

Se verificó una que esta siendo ejecutada con recursos Federales.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2019-10-14

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Coordinación General Administrativa de la SECOES.

Importe total de la comisión

400.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.