



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Supervisión de obras en proceso

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Puerto Morelos e Isla Mujeres

Motivo del encargo o comisión

Supervisar obras en proceso

Fecha de salida

10/30/2019 - 07:00

Fecha de regreso

10/31/2019 - 21:00

Datos de la partida

Hospedaje

1096.00

Viáticos comprobados

371.00

Importe ejercido por partida de viáticos

371.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1467.00

Importe total no erogado

1038.00

Reportes

Actividades realizadas

SE LLEVO A CABO ENTREGA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA EL INICIO DE OBRA "MANTENIMIENTO DE VIADUCTO Y REPARACIONES DIVERSAS DEL RECINTO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO", SE VERIFICO LA TERMINACIÓN DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL PATIO DE MANIOBRAS Y VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO" SE HIZO ENTREGA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA OBRA "AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE LA TERMINAL MARÍTIMA (POLÍGONO A) DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO".

Resultados obtenidos

SE VERIFICO QUE LOS LUGARES DONDE SE INICIARAN OBRAS ESTUVIERAN DISPONIBLES Y LIBRES PARA LA ENTREGA AL CONTRATISTA, SE ESTABLECIERON BANCOS DE NIVEL Y SE DELIMITARON LAS ÁREAS DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBERÁ LABORAR.

ASI MISMO SE VERIFICO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN PUERTO MORELOS, HACIENDO ENTREGA DE LOS TRABAJOS A LAS PERSONAS ENCARGADAS EN ESE RECINTO PORTUARIO.

Contribuciones

SE AYUDA EN LA TOMA DE DECISIONES QUE EVITAN EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, SOLUCIONANDO OPORTUNAMENTE SITUACIONES QUE PODRÍAN AFECTAR EL PRESUPUESTO DE OBRA.

Conclusiones

CON LA VISITAS DE SUPERVISION REALIZADAS DE MANERA CONTINUA SE PERMITE UNA MAYOR TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS, GARANTIZANDO LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD A LA APIQROO.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2019-11-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

GERENCIA DE INGENIERIA, GERENCIA CONTABLE FISCAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nota

LA FACTURA DE CRUCE DE BARCO NO HA SIDO RECIBIDA, QUEDANDO PENDIENTE A LA FECHA DE ESTE REPORTE

Importe total de la comisión

1467.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.