



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/0601/XI/2019 Verificación Física a la obra "Construcción del Centro de la Primera Infancia (CIPI) 2 Etapa.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Verificación Física a la obra "Construcción del Centro de la Primera Infancia (CIPI) 2 Etapa.

Fecha de salida

11/08/2019 - 06:00

Fecha de regreso

11/08/2019 - 20:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

700.00

Viáticos no comprobables

50.00

Importe ejercido por partida de viáticos

750.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

700.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Me traslade a la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo con la finalidad de verificar físicamente la obra "Construcción del Centro Integral de la Primera Infancia (CIPI) 2 etapa (trabajos adicionales),

realice un recorrido general al edificio, a efecto de evaluar los alcances, los trabajos y la calidad con la que fueron ejecutadas.

Resultados obtenidos

Con la visita de obra realizada, se percató que la obra se encuentra concluida, y acorde los avances financiados reportados; respecto a la calidad de los trabajos, estos corresponden a las especificaciones técnicas constructivas contratadas.

Contribuciones

La visita de obra realizada genera certeza respecto a los aspectos técnicos normativos y financieros que se dieron cumplimiento en la ejecución de la obra, y lograron el cumplimiento de los contenidos establecidos en el contrato.

Conclusiones

Se tiene que la obra ha sido ejecutada por la empresa contratista al marco normativo que la regula.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2019-11-29

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Coordinación General Administrativa

Nota

NINGUNA.

Importe total de la comisión

750.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.