



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Supervisión de Pozo

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Felipe Carrillo Puerto

Motivo del encargo o comisión

Control y seguimiento de obra

Fecha de salida

01/15/2020 - 06:15

Fecha de regreso

01/15/2020 - 23:15

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

200.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

200.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

500.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

700.00

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales**Tipo de pasaje**

Autobús

Costo

\$200.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

500.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

700.00

Importe total no erogado

300.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/01/2020 de fecha 14 de enero de 2020, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 15 de enero de 2020, con el fin de supervisar la construcción del pozo de absorción, que se está ejecutando en el Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

El inicio de la excavación del pozo, con taladro, barreta, pico y pala, el cual se encuentra a 9.50 metros de distancia del pozo de absorción existente. Hasta el término de la jornada, el avance que presenta es mínimo, debido a la existencia de roca caliza en la región.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/01/2020 de fecha 14 de enero de 2020, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 15 de enero de 2020, con el fin de supervisar la construcción del pozo de absorción, que se está ejecutando en el Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

El inicio de la excavación del pozo, con taladro, barreta, pico y pala, el cual se encuentra a 9.50 metros de distancia del pozo de absorción existente. Hasta el término de la jornada, el avance que presenta es mínimo, debido a la existencia de roca caliza en la región.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/01/2020 de fecha 14 de enero de 2020, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 15 de enero de 2020, con el fin de supervisar la construcción del pozo de absorción, que se está ejecutando en el Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

El inicio de la excavación del pozo, con taladro, barreta, pico y pala, el cual se encuentra a 9.50 metros de distancia del pozo de absorción existente. Hasta el término de la jornada, el avance que presenta es mínimo, debido a la existencia de roca caliza en la región.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/01/2020 de fecha 14 de enero de 2020, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 15 de enero de 2020, con el fin de supervisar la construcción del pozo de absorción, que se está ejecutando en el Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

El inicio de la excavación del pozo, con taladro, barreta, pico y pala, el cual se encuentra a 9.50 metros de distancia del pozo de absorción existente. Hasta el término de la jornada, el avance que presenta es mínimo, debido a la existencia de roca caliza en la región.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2020-01-16

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Subcoordinación de Planeación y Modernización

Nota

Ninguna

Importe total de la comisión

1000.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.