



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

comisión para verificar los daños en las instalaciones del edificio "La Ceiba" mismo que pertenece al gobierno del estado de quintana roo, esto debido a que por causa de las lluvias torrenciales que ha habido en esa Ciudad con fechas próximas pasadas

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Oficialía Mayor

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

QUINTANA ROO

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

cancun

Motivo del encargo o comisión

Para verificar los daños en las instalaciones del edificio "La Ceiba" mismo que pertenece al gobierno del estado de quintana roo, esto debido a que por causa de las lluvias torrenciales que ha habido en esa Ciudad con fechas próximas pasadas y a la fecha

Fecha de salida

06/08/2020 - 06:00

Fecha de regreso

06/10/2020 - 20:40

Datos de la partida

Viáticos comprobados

2175.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2175.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2175.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCUN, PARA VERIFICAR LOS DAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO "LA CEIBA" MISMO QUE PERTENECE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ESTO DEBIDO A QUE POR CAUSA DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES QUE HA HABIDO EN ESA CIUDAD CON FECHAS PRÓXIMAS PASADAS Y A LA FECHA SE HAN PRESENTADO VARIAS ZONAS AFECTADAS EN DIVERSAS ÁREAS QUE FUNCIONAN COMO OFICINA.

Resultados obtenidos

ORGANIZAR RECORRIDO EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE EL EDIFICIO LA CEIBA, PARA LLEVAR ACABO EL REPORTE DE DAÑOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL EDIFICIO LA CEIBA

Contribuciones

Durante la inspección visual realizada, en las instalaciones del edificio "La Ceiba" mismo que pertenece al gobierno del estado de Quintana Roo, se observó lo siguiente, filtración y humedad en plafones, paredes, pisos, columnas y en unidades exteriores (compresor de aires acondicionados) los cuales las ráfagas de aire les quito su tapa protectora, se envía reporte al área correspondiente para su atención así como anexo evidencia fotográfica.

Conclusiones

SE ESTUVO EN TIEMPO Y FORMA EN EL LUGAR EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE EL EDIFICIO LA CEIBA, PARA LLEVAR ACABO EL REPORTE DE DAÑOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PARA SU ATENCIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2020-06-16

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe total de la comisión

2175.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.