



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

VISITA DE SUPERVISIÓN AL TANQUE DE AGUA POTABLE FASE 1

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL, Q. ROO

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE SUPERVISION AL TANQUE DE AGUA POTABLE FASE 1 EN LA CIUDAD DE COZUMEL, Q. ROO

Fecha de salida

08/17/2020 - 06:27

Fecha de regreso

08/18/2020 - 22:27

Datos de la partida

Hospedaje

880.00

Viáticos comprobados

1679.99

Viáticos no comprobables

995.01

Importe ejercido por partida de viáticos

1679.99

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1679.99

Importe total no erogado

995.01

Reportes

Actividades realizadas

Se visitó el cárcamo de bombeo "base 4" de agua potable que opera el organismo operador de Cozumel con la finalidad de constatar las condiciones físicas que presenta el cárcamo y sus equipos electromecánicos. Se tomaron nota de las necesidades que se requieren con la finalidad de mejorar su operatividad y eficiencia.

También se realizó una visita al cárcamo de bombeo denominado "base 1", con el subgerente técnico del Organismo Operador con la finalidad de observar la problemática existente, se tomaron mediciones en el terreno, para realizar la propuesta de construcción de un nuevo tanque, posteriormente se realizó una visita a la planta de tratamiento san Miguelito, para ver las condiciones en las que opera, y las problemáticas existentes, posteriormente se realizó una visita al tramo donde se realizara la construcción del colector de agua residuales y líneas de agua potable para solventar dudas técnicas.

Resultados obtenidos

Elaboración de diagnósticos de las condiciones físicas, operativas de la zona de captación de Cozumel. Se obtuvo la información necesaria para realizar los proyectos ejecutivos respecto a la sustitución del tanque de 1500 m3 y la impermeabilización de los tanques ubicados en base 4.

Contribuciones

: Con la elaboración de los Proyectos Ejecutivos y su gestión para financiamiento de las obras se contribuye al mejoramiento de la operación del sistema y brindar un mejor servicio a los usuarios.

Conclusiones

El adecuado funcionamiento de los sistemas garantiza un buen servicio evitando molestias a los usuarios.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2020-08-27

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Importe total de la comisión

2675.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.