EVALUACION DE DAÑOS A LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN ORGANISMOS DE COZUMEL POR EL HURACAN ZETA

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

2

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL Q. ROO

Motivo del encargo o comisión

CUANTIFICACION DE DAÑOS Y RESTABLECMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POR HURACAN ZETA EN COZUMEL Q. ROO

Fecha de salida

10/27/2020 - 06:20

Fecha de regreso

10/29/2020 - 11:40

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

9963.17

Viáticos no comprobables

656.83

Importe ejercido por partida de viáticos

10620.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

10620.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

0.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

++ EVALUACION DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL LA CIUDAD DE COZUMEL.
++ RECORRIDO A LAS ZONAS DE CAPTACIÓN CON LAS 3 BRIGADAS PARA LA REPARACIÓN DE INCIDENCIAS OCACIONADO POR EL HURACAN ZETA.
++ RECORRIDO A ESTACIONES DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PARA REPARACIÓN DE ANOMALIAS POR AFECTACIÓN DE HURACAN ZETA.

Resultados obtenidos

SE LOGRO RESTABLECER LAS ZONAS DE CAPTACIONES EN MENOR TIEMPO, YA QUE LAS BRIGADAS TRABAJARON DIA Y NOCHE PARA PODER REPARAR LAS AFECTACIONES POR EL HURACAN.
EN AGUA RESIDUAL, SE PUSO EN OPERACIÓN TODO EL SISTEMA DE DRENAJE Y TRATAMIENTO AL 100%.

Contribuciones

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA ZONA DE CAPTACIÓN Y CARCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, DEJANDO LAS INTALACIONES LISTAS PARA OPERAR AL 100%.
DE IGUAL FORMA EN LA INFRAESTRUCTURA DE AGUAS RESIDUALES QUEDO AL 100% OPERANDO.

Conclusiones

ES NECESARIO CONTAR CON MAYOR GENTE ESPECIALIZADA EN LOS LUGARES EN DONDE ES AFECTADO POR LOS FENOMENOS METERIOLOGICOS, PARA LA RAPIDA REVISION DE AFECTACIONES Y PUESTA DE OPERACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2020-11-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y COORDINACIÓN OPERATIVA

Nota

NINGUNA

Importe total de la comisión

10620.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.