



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISIÓN DE DAÑOS EN EL EDIFICIO DE LA ZONA NORTE CON MOTIVO DEL FENÓMENO METEOROLÓGICO “DELTA”

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Oficialía Mayor

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE DAÑOS EN EL EDIFICIO DE LA ZONA NORTE CON MOTIVO DEL FENÓMENO METEOROLÓGICO "DELTA"

Fecha de salida

10/07/2020 - 09:00

Fecha de regreso

10/08/2020 - 14:00

Datos de la partida

Hospedaje

1500.00

Viáticos comprobados

1500.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1500.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)

Importe ejercido por partida

1500.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1500.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Recorrido por las instalaciones, interior y exterior.

Verificación de los diversos sistemas que tiene el edificio, y que los mismos no hallan tenido alteraciones o filtraciones.

Resultados obtenidos

El edificio se encuentra sin servicio de agua, ya que el tubo que se encontraba en la explanada del edificio se rompió, por lo tanto, no se puede proveer de agua al inmueble.

El sello de el equipo de la CFE fue roto.

El seguro de la puerta de servicio, a un costado del edificio, esta roto.

Plafones en diversos niveles mojados, mismos que cedieron por el peso y acabaron en los suelo.

El área del balcón se tapo con las lluvias que cayeron en la zona.

La mayoría de las oficinas del piso 2 se encuentran cubiertas de un moho verde. (puertas, muebles, techo y paredes). Hay ventanas atoradas que no se pueden cerrar, esto debido al paso del huracán Delta y Zeta.

Contribuciones

Se gestiona ante la Policía se instalara una guardia para salvaguardar el edificio.

El área del balcón se tapo con las lluvias que cayeron en la zona, se destapo y hasta la fecha no hay agua.

Conclusiones

Se procede a un seguimiento por parte de la Oficialía Mayor, a través del enlace en la ciudad de Cancún, para vigilar y cuidar el complejo administrativo, y en su momento, la rehabilitación del mismo.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2021-01-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Oficialía Mayor

Importe total de la comisión

1500.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.