



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Verificación física a obras

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Bacalar, Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo.

Motivo del encargo o comisión

Verificación física a obras que ejecuta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)

Fecha de salida

02/22/2021 - 07:00

Fecha de regreso

02/24/2021 - 16:30

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1200.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1200.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1200.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se llevo acabo la verificación física de las obras que ejecuta capa en la localidad de Bacalar del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo, donde se realizaron trabajos de extracción de núcleos de pavimento para conocer el espesor del mismo así como la aplicación de la prueba de permeabilidad para determinar la absorción de la carpeta asfáltica.

Resultados obtenidos

Con las muestras extraídas se comprobó que existen tramos que no cumplen con el espesor de la carpeta según lo indicado en el catalogo de conceptos, y en cuanto a las permeabilidades se observo que en algunos puntos de la carpeta asfáltica no cumple con la norma de la SCT la cual permite una absorción hasta del 10% y en los tramos que no cumple presentan absorciones mayores al 10%.

Contribuciones

La verificación de las obras es con el objetivo de verificar la calidad de los materiales y los procedimientos constructivos para que las obras no presenten deficiencias a corto plazo.

Conclusiones

Es hacer conciencia a las diferentes instancias ejecutoras, que los trabajos deben ser supervisados de manera adecuada y constante para evitar trabajos de mala calidad que presenten gastos innecesarios y atrasos en el periodo de ejecución de los trabajos.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2021-02-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

La Coordinación General Administrativa de la SECOES posee la información.

Importe total de la comisión

1200.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.