



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / 0030 / III / 2021

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Bacalar

Motivo del encargo o comisión

VERIFICACION FISICA DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR COSTERO DE LA LOCALIDAD DE BACALAR (ETAPA II) MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO, (EMISOR DE 8" Y COLECTOR DE 12" HASTA COLECTOR EXISTENTE),

Fecha de salida

03/17/2021 - 08:00

Fecha de regreso

03/17/2021 - 19:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

360.00

Viáticos no comprobables

40.00

Importe ejercido por partida de viáticos

400.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

400.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZÓ LA VERIFICACION FÍSICA DE LA OBRAS QUE EJECUTA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CAPA), AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR COSTERO DE LA LOCALIDAD DE BACALAR (ETAPA II) MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO, (EMISOR DE 8" Y COLECTOR DE 12" HASTA COLECTOR EXISTENTE) EN LA LOCALIDAD DE BACALAR PERTENECIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020, DONDE SE PUDO DETERMINAR EL AVANCE FÍSICO POR ACCIÓN, ASÍ COMO VERIFICAR QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLADAS EN LOS CATÁLOGOS Y PLANOS RESPECTIVOS.

Resultados obtenidos

SE OBTUVO EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRA VISITADA, ASÍ COMO VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN DICHA OBRA, OBSERVÁNDOSE DETALLES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS EN LAS MISMAS, DE LAS CUALES SE ELABORÓ UN INFORME, EL CUAL SE ENVIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA PARA QUE SE CORRIJAN DICHS DETALLES.

Contribuciones

CON ESTE TIPO DE VERIFICACIÓN SE CONTRIBUYE A LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE LA OBRA QUE EJECUTA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CAPA), ASÍ COMO LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DEL MATERIAL UTILIZADO

Conclusiones

LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA QUE SE EJECUTA EN EL ESTADO Y QUE SE CUMPLA CON LOS CONCEPTOS DE OBRA CONTRATADO, BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2021-04-07

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

400.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.