Supervisión de obras

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Control y Seguimiento de Obras

Fecha de salida

10/25/2021 - 03:00

Fecha de regreso

10/25/2021 - 23:45

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

500.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

500.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

500.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1976.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/08/2021 de fecha 22 de octubre de 2021, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 25 de octubre de 2021, con el fin de supervisar las obras que se están ejecutando en el Plantel CONALEP Cancún IV (Nueva Creación).

Durante la visita realizada al terreno, se observó que se están ejecutando trabajos en cada uno de los edificios,

presentando los avances siguientes:

Edificio A = 70% (Edificio Administrativo)
Edificio B = 90% (06 Aulas Didácticas + 02 Servicios Sanitarios)
Edificio D = 80% Planta Baja (Bodega + Sala de Maestros + Taller de Capacitación Administrativa IV y Laboratorio de Informática en Red + Cubo de Escalera.
Planta Alta (Aula Informática para Autocad + Cubo de Escalera + Laboratorio de Idiomas).
Edificio F= 85% (Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas)
Edificio H= 85% (Laboratorio de Evaluación Nutricional y Dietología)
Edificio I= 83% (Taller de Construcción Urbana y Pesada)
Edificio K=72% (Taller de Corte y Soldadura)
Obra Exterior = 40%
Barda Perimetral= 90%

Cabe destacar que, con excepción del Edificio B, en términos generales, tienen pendiente los aplanados, pintura, instalación eléctrica, pisos y cancelería.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/08/2021 de fecha 22 de octubre de 2021, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 25 de octubre de 2021, con el fin de supervisar las obras que se están ejecutando en el Plantel CONALEP Cancún IV (Nueva Creación).

Durante la visita realizada al terreno, se observó que se están ejecutando trabajos en cada uno de los edificios, presentando los avances siguientes:

Edificio A = 70% (Edificio Administrativo)
Edificio B = 90% (06 Aulas Didácticas + 02 Servicios Sanitarios)
Edificio D = 80% Planta Baja (Bodega + Sala de Maestros + Taller de Capacitación Administrativa IV y Laboratorio de Informática en Red + Cubo de Escalera.
Planta Alta (Aula Informática para Autocad + Cubo de Escalera + Laboratorio de Idiomas).
Edificio F= 85% (Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas)
Edificio H= 85% (Laboratorio de Evaluación Nutricional y Dietología)
Edificio I= 83% (Taller de Construcción Urbana y Pesada)
Edificio K=72% (Taller de Corte y Soldadura)
Obra Exterior = 40%
Barda Perimetral= 90%

Cabe destacar que, con excepción del Edificio B, en términos generales, tienen pendiente los aplanados, pintura, instalación eléctrica, pisos y cancelería.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/08/2021 de fecha 22 de octubre de 2021, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 25 de octubre de 2021, con el fin de supervisar las obras que se están ejecutando en el Plantel CONALEP Cancún IV (Nueva Creación).

Durante la visita realizada al terreno, se observó que se están ejecutando trabajos en cada uno de los edificios, presentando los avances siguientes:

Edificio A = 70% (Edificio Administrativo)
Edificio B = 90% (06 Aulas Didácticas + 02 Servicios Sanitarios)
Edificio D = 80% Planta Baja (Bodega + Sala de Maestros + Taller de Capacitación Administrativa IV y Laboratorio de

Informática en Red + Cubo de Escalera.
Planta Alta (Aula Informática para Autocad + Cubo de Escalera + Laboratorio de Idiomas).
Edificio F= 85% (Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas)
Edificio H= 85% (Laboratorio de Evaluación Nutricional y Dietología)
Edificio I= 83% (Taller de Construcción Urbana y Pesada)
Edificio K=72% (Taller de Corte y Soldadura)
Obra Exterior = 40%
Barda Perimetral= 90%

Cabe destacar que, con excepción del Edificio B, en términos generales, tienen pendiente los aplanados, pintura, instalación eléctrica, pisos y cancelería.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/08/2021 de fecha 22 de octubre de 2021, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 25 de octubre de 2021, con el fin de supervisar las obras que se están ejecutando en el Plantel CONALEP Cancún IV (Nueva Creación).

Durante la visita realizada al terreno, se observó que se están ejecutando trabajos en cada uno de los edificios, presentando los avances siguientes:

Edificio A = 70% (Edificio Administrativo)
Edificio B = 90% (06 Aulas Didácticas + 02 Servicios Sanitarios)
Edificio D = 80% Planta Baja (Bodega + Sala de Maestros + Taller de Capacitación Administrativa IV y Laboratorio de Informática en Red + Cubo de Escalera.
Planta Alta (Aula Informática para Autocad + Cubo de Escalera + Laboratorio de Idiomas).
Edificio F= 85% (Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas)
Edificio H= 85% (Laboratorio de Evaluación Nutricional y Dietología)
Edificio I= 83% (Taller de Construcción Urbana y Pesada)
Edificio K=72% (Taller de Corte y Soldadura)
Obra Exterior = 40%
Barda Perimetral= 90%

Cabe destacar que, con excepción del Edificio B, en términos generales, tienen pendiente los aplanados, pintura, instalación eléctrica, pisos y cancelería.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2021-10-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Jefatura de Proyecto de la Unidad de Servicios Administrativos y Subcoordinación de Planeación y Modernización

Nota

Ninguna

Importe total de la comisión

1976.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.