



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISION DE LA OBRA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE CICLOVIA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD EL DIA 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría de Obras Públicas

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE LA OBRA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE CICLOVIA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD

Fecha de salida

11/04/2021 - 06:26

Fecha de regreso

11/06/2021 - 12:26

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

2298.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2298.00

Importe total no erogado

202.00

Reportes

Actividades realizadas

CON FECHA 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE REALIZA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN, PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE: CICLOVÍA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD SEÑALETICA, SEMAFORIZACION PEATONAL Y SISTEMA PLUVIAL)"

Resultados obtenidos

SE REALIZA RECORRIDO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y LA SECOES, SE REVISAN LOS TRAMOS DE AV. CANCUN ENTRE AV. MEXICO Y CALLE PASEO DE LAS SERENAS, SE TOMAN MUESTRAS DE TESTIGOS DE CONCRETO EN PISO DE PLAZOLETAS Y GUARNICIONES, DE PLAZOLETAS SE REVISO LA RESISTENCIA A LA COMPRESION, SE REVISAN EL TRAMO DE LA AV. CANCUN ENTRE CALLES PASEOS ARAUCANIAS, HASTA LA AV. KABAHDONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO AL PERSONAL MEDICO, SE TOMAN TESTIGOS DE CONCRETO DE GUARNICIONES.

Contribuciones

SE VERIFICA EL PAVIMENTO ASFALTICO MEZCLA EN CALIENTE DEL ESTACIONAMIENTO, LA PERMEABILIDAD Y LOS ESPESORES, SE CONTINUA EN AV. CHACMOOL CRUCE CON CALLE PASEO XELHA, SE VERIFICAN TESTIGOS DE GUARNICIONES DE PLAZOLETAS, SE VERIFICA LA AV. CHACMOOL CRUCE CON CALLE CASCADEA TESTIGOS DE GUARNICIONES DE PLAZOLETAS, SE REALIZA LA VERIFICACION DE TESTIGOS DE GUARNICION Y PLAZOLETA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. COSTA MAYA Y AV. RANCHO VIEJO.

Conclusiones

SE PROGRAMARÁ VISITA CON LA EMPRESA EN MENCIÓN.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2021-11-18

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

SUBSECRETARIA DE OBRAS

Importe total de la comisión

2500.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.