



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

## **VISITA DE INSPECCION EN INSTALACIONES DE TULUM**

### **Datos Generales**

**Instancia Gubernamental**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

**Tipo de servidor publico**

No titular

**Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

**Ejercicio**

2021

**Periodo que se reporta**

diciembre

**Tipo de viaje**

Local

**Número de personas acompañantes**

0

**Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### **Datos de la comisión**

**País de origen**

México

**Estado de origen**

Quintana Roo

**Ciudad de origen**

Chetumal

**Municipio de origen**

Othón P. Blanco

**País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

TULUM, Q.ROO

## Motivo del encargo o comisión

REALIZAR INSPECCION Y MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS EN LA ZONA DE CAPATCION CENOTE CHEMUYIL.

## Fecha de salida

12/14/2021 - 18:22

## Fecha de regreso

12/14/2021 - 19:15

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

0.00

### Viáticos no comprobables

435.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

435.00

### Recurso económico

Estatad

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

435.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

EL DIA 14 DE DICIEMBRE SE TRASLADA A LA CIUDAD DE TULUM PARA REALIZAR TRABAJOS CON PERSONAL DEL AREA TECNICA CONSISTENTES EN REALIZAR MEDICIONES DE PARAMETROS ELECTRICOS, PRUEBAS DE ASILAMIENTO DEL TRANSFORMADOR Y MEDICIONES DE VALORES DEL SISTEMA DE TIERRA FISICA EN CENOTE CHEMUYIL, CON LA FINALIDAD DE OBTENER VALORES QUE PERMITAN REALIZAR MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO Y DE PROTECCION DE ESTA INSTALACION, LA CUAL HA PRESENTADO CONTINUOS FALLOS ELECTRICOS, SE DETERMINA QUE ES NECESARIO UN REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE TIERRAS FISICAS HACIA LOS EQUIPOS DE CONTROL, Y SE HARA UNA PROPUESTA DE MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO.

SE REGRESA A LA CIUDAD DE CHETUMAL EL DIA 14 DE DICIEMBRE.

### Resultados obtenidos

SE RALIZAN MEDICIONES Y PRUEBAS ELECTRICAS EN ESTAS INSTALACIONES SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES EL TRANSFORMADOR, PARTE DEL SISTEMA DE TIERRAS REQUIERE MEJORA PARA OBTENER UN MEJOR VALOR PARA LA CORRECTA COORDINACION DE PROTECCIONES.

### Contribuciones

SE CORRIGEN CONEXIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DE TIERRAS FISICAS Y DEL NEUTRO, SE VA A ELABORAR PROPUESTA PARA MEJORAR EL SISTEMA.

### Conclusiones

LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON LOS EQUIPOS Y PERSONAL QUE PERMITA, REALIZAR LOS DIAGNOSTICOS ENERGETICOS.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2021-12-15

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION DE CONTABILIDAD

### **Importe total de la comisión**

435.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.