



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Entrega-Recepción de obras civiles en el Plantel CONALEP Cancún IV.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2022

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Verificación y recepción de obras.

Fecha de salida

03/17/2022 - 04:00

Fecha de regreso

03/18/2022 - 23:55

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

600.00

Viáticos comprobados

1500.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1500.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

900.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1500.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/009/2022 de fecha 14 de marzo de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el fin de participar en la entrega-recepción de los edificios A, B, I, K, Barda Perimetral, Pórtico,

Estacionamiento y Vialidad de Acceso, en el Plantel CONALEP Cancún IV.

Durante el primer día de comisión, se verificaron los edificios A y B, así como la Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso.

Edificio A: (Edificio Administrativo): Se detectaron detalles mínimos, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Edificio B:(06 Aulas Didácticas + Servicios Sanitarios (H-M-CD)): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso: Se detectaron detalles mínimos, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Durante el segundo día de comisión, se verificaron los edificios I y K.

Edificio I (Taller de Construcción Urbana y Pesada): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Edificio K (Taller de Corte y Soldadura): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/009/2022 de fecha 14 de marzo de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el fin de participar en la entrega-recepción de los edificios A, B, I, K, Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso, en el Plantel CONALEP Cancún IV.

Durante el primer día de comisión, se verificaron los edificios A y B, así como la Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso.

Edificio A: (Edificio Administrativo): Se detectaron detalles mínimos, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Edificio B:(06 Aulas Didácticas + Servicios Sanitarios (H-M-CD)): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso: Se detectaron detalles mínimos, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Durante el segundo día de comisión, se verificaron los edificios I y K.

Edificio I (Taller de Construcción Urbana y Pesada): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Edificio K (Taller de Corte y Soldadura): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/009/2022 de fecha 14 de marzo de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el fin de participar en la entrega-recepción de los edificios A, B, I, K, Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso, en el Plantel CONALEP Cancún IV.

Durante el primer día de comisión, se verificaron los edificios A y B, así como la Barda Perimetral, Pórtico,

Estacionamiento y Vialidad de Acceso.

Edificio A: (Edificio Administrativo): Se detectaron detalles mínimos, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Edificio B:(06 Aulas Didácticas + Servicios Sanitarios (H-M-CD)): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso: Se detectaron detalles mínimos, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Durante el segundo día de comisión, se verificaron los edificios I y K.

Edificio I (Taller de Construcción Urbana y Pesada): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Edificio K (Taller de Corte y Soldadura): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/009/2022 de fecha 14 de marzo de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el fin de participar en la entrega-recepción de los edificios A, B, I, K, Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso, en el Plantel CONALEP Cancún IV.

Durante el primer día de comisión, se verificaron los edificios A y B, así como la Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso.

Edificio A: (Edificio Administrativo): Se detectaron detalles mínimos, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Edificio B:(06 Aulas Didácticas + Servicios Sanitarios (H-M-CD)): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Barda Perimetral, Pórtico, Estacionamiento y Vialidad de Acceso: Se detectaron detalles mínimos, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Durante el segundo día de comisión, se verificaron los edificios I y K.

Edificio I (Taller de Construcción Urbana y Pesada): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Edificio K (Taller de Corte y Soldadura): Se detectaron varios detalles, por lo que se elaboró una Minuta de Trabajo, a través de la cual se comprometieron el IFEQROO y la Constructora, a corregirlos en un plazo máximo de 5 días.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2022-03-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Jefatura de Proyecto de la Unidad de Servicios Administrativos y Subcoordinación de Planeación y Modernización, respectivamente.

Nota

Ninguna

Importe total de la comisión

1500.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.