



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL A OBRAS PÚBLICAS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2022

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

ciudad de Tulum, municipio de Tulum y a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez

Motivo del encargo o comisión

Verificación física y documental a obras ejecutadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el H. Ayuntamiento de Benito Juárez y el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres con recursos federales de los ejercicios 2020 y 2021

Fecha de salida

05/24/2022 - 07:00

Fecha de regreso

05/27/2022 - 19:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

3430.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3430.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se realizó la verificación física y documental de diversas obras ejecutadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el H. Ayuntamiento de Benito Juárez y el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres con recursos federales pertenecientes a los ejercicios presupuestales 2020 y 2021.

Resultados obtenidos

Con estas verificaciones físicas y documentales realizadas, se pudo constatar que la obras ejecutadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el H. Ayuntamiento de Benito Juárez y el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, se ejecutaron conforme a los catálogos de obra y especificaciones de los proyectos contratados.

Contribuciones

Con este tipo de verificaciones físicas y documentales se puede llevar a cabo un mejor control de las obras que se ejecutan en el estado.

Conclusiones

En conclusión con este tipo de visitas de verificación física y documental, se puede comprobar la ejecución completa y la calidad de las obras que se ejecutan en el estado.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2022-07-04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Importe total de la comisión

3430.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.