



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Motivo del encargo o comisión

VERIFICACIÓN FÍSICA A OBRA EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

Fecha de salida

02/01/2023 - 05:00

Fecha de regreso

02/05/2023 - 14:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3480.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3480.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3480.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se realizó la verificación física de la obra del Parque de la Equidad que ejecutó la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez Quintana Roo, con recursos provenientes del Decreto número 102 del ejercicio presupuestal 2021.

Resultados obtenidos

Con esta verificación física realizada, se pudo constatar que la obra del Parque de la Equidad ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) con recursos del Decreto 102 en la Ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se ejecutó conforme al catálogo de obra y especificaciones del proyecto contratado.

Contribuciones

Con este tipo de verificación física se puede llevar a cabo un mejor control de esta obra que fue ejecutada en la Ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Conclusiones

En conclusión, con este tipo de visitas de verificación física, se puede comprobar la ejecución completa y la calidad de las obras que se ejecutan en el estado.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2023-02-08

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Importe total de la comisión

3480.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.