



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2023

#### **Periodo que se reporta**

septiembre

#### **Tipo de viaje**

Local

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

localidad de San Pedro Peralta del municipio de Othón P. Blanco, Rio Verde y David Gustavo Gutiérrez del municipio de Bacalar y a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto del municipio de Felipe Carrillo Puerto

## Motivo del encargo o comisión

Verificación Física de Obra

## Fecha de salida

09/25/2023 - 07:00

## Fecha de regreso

09/26/2023 - 19:00

## Datos de la partida

### Importe ejercido por partida de viáticos

622.44

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

622.44

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

Se llevo a cabo el recorrido de verificación física a la localidad de San Pedro Peralta del municipio de Othón P. Blanco y a las localidades de Rio Verde y David Gustavo Gutiérrez del municipio de Bacalar y el día 26 de septiembre del presente año a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto del municipio de Felipe Carrillo Puerto del estado de Quintana Roo, para la verificación física a obras que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) con recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y de Participación de Gasolina y Diesel (PGD) del ejercicio presupuestal 2023

### Resultados obtenidos

Como resultado de las acciones de supervisión llevadas a cabo, se detectaron deficiencias técnicas constructivas que ameritan ser atendidas, para lo cual se elaboro el informe de resultados técnicos y documentales, mismos que se remite a la ejecutora para su atención y se realicen las acciones correspondientes como la corrección de las mismas.

### Contribuciones

Se dieron las posibles opciones para la corrección de las anomalías que se presentaron durante la supervisión, y que a la vez ayudan a solucionar las observaciones detectadas de una manera optima sin afectar el proceso constructivo y así evitar atrasos que afecten en los plazos de ejecución contratados o convenidos para la buena conclusión de la obra.

### Conclusiones

Las supervisiones que oportunamente este Órgano Estatal de Control realiza durante la ejecución de las obras ayudan a detectar anomalías que se pueden presentar, las cuales pueden ser corregidas en tiempo y forma sin afectar el proceso constructivo y de esta manera se cumplan con la calidad requerida en los tiempos establecidos de acuerdo a su plazo de ejecución.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

julio - septiembre

**Fecha de validación de la información**

2023-09-29

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Coordinación General Administrativa de la SECOES

**Importe total de la comisión**

622.44

**Nombre completo**

Jesús Alberto Bañuelos Jiménez

**Cargo**

Analista Profesional

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.