



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA (147/IX/2023)

## Datos Generales

### Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

### Tipo de servidor publico

No titular

### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### Ejercicio

2023

### Periodo que se reporta

septiembre

### Tipo de viaje

Nacional

## Datos de la comisión

### País de origen

México

### Estado de origen

Quintana Roo

### Ciudad de origen

Chetumal

### Municipio de origen

Othón P. Blanco

### País de destino

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

Las localidades de La Lucha del municipio de Othón P. Blanco, San Felipe Segundo del municipio de José María Morelos, Buena vista y la ciudad de Bacalar del municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo.

## Motivo del encargo o comisión

Verificación Física de obras con Laboratorio Movil.

## Fecha de salida

09/13/2023 - 07:00

## Fecha de regreso

09/15/2023 - 17:00

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

1600.00

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

1600.00

### Recurso económico

Federal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1600.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

Se llevó a cabo la verificación física a 4 obras, que ejecuta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), donde se realizaron pruebas de calidad y se levantó el Registro Auxiliar de Laboratorio (RAL), para posteriormente redactar en gabinete los informes fotográficos y remitirlos a la instancia ejecutora.

### Resultados obtenidos

De acuerdo con las pruebas realizadas, se comprobó que los elementos de concreto hidráulico evaluados cumplieron con la resistencia (f'c), y de los sondeos de compactación realizados se obtuvieron porcentajes de compactación adecuados, todo esto, de acuerdo a lo indicado en los catálogos de conceptos.

### Contribuciones

La verificación física de estas obras tiene el objetivo de verificar la calidad de los materiales, así como los procesos constructivos, para dar certeza de que estas no presenten deficiencias constructivas en un corto plazo.

### Conclusiones

En conclusión, se concientiza a la instancia ejecutora para que supervise de manera adecuada y constante los trabajos, evitando así la realización de obras de mala calidad, que resulten en gastos innecesarios y retrasos en el período de ejecución de los trabajos.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

julio - septiembre

**Fecha de validación de la información**

2023-10-02

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Coordinación General Administrativa de la SECOES.

**Importe total de la comisión**

1600.00

**Nombre completo**

Ileana Guadalupe Poot Ocejo

**Cargo**

Laboratorista

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.