



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA (152/IX/2023)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Las localidades de San Felipe Segundo y Pozo pirata del municipio de José María Morelos y Chunyaxché del municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo.

Motivo del encargo o comisión

Verificación Física de obras con Laboratorio Movil.

Fecha de salida

09/21/2023 - 07:00

Fecha de regreso

09/22/2023 - 17:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1200.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1200.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1200.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se llevó a cabo la verificación física a 3 obras, que ejecuta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), donde se realizaron pruebas de calidad (extracción de núcleos de concreto y sondeos de compactación), donde se levantaron los Registros Auxiliares de Laboratorio (RAL), para posteriormente redactar en gabinete los informes fotográficos y remitirlos a la instancia ejecutora.

Resultados obtenidos

De acuerdo con las pruebas realizadas, se comprobó que los elementos de concreto hidráulico evaluados con las extracciones cumplieron con la resistencia ($f'c$), y de los sondeos de compactación realizados se obtuvieron grados de compactación aceptables, todo esto, de acuerdo a lo indicado en los catálogos de conceptos.

Contribuciones

La verificación física de estas obras tiene el objetivo de verificar la calidad de los materiales, así como los procesos constructivos, para dar certeza de que estas no presenten deficiencias constructivas en un corto plazo.

Conclusiones

En conclusión, se concientiza a la instancia ejecutora para que supervise de manera adecuada y constante los trabajos, evitando así la realización de obras de mala calidad, que resulten en gastos innecesarios y retrasos en el período de ejecución de los trabajos.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2023-10-02

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Coordinación General Administrativa de la SECOES.

Importe total de la comisión

1200.00

Nombre completo

Ileana Guadalupe Poot Ocejo

Cargo

Laboratorista

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.