



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Verificación Física de Obras

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

A la ciudad de Tulum del municipio de Tulum, A la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez y a la ciudad de Playa del Carmen del municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo.

Motivo del encargo o comisión

Verificación física a obras que ejecuta el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO).

Fecha de salida

10/04/2023 - 07:00

Fecha de regreso

10/06/2023 - 19:30

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1556.10

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1556.10

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1610.50

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1556.10

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se llevo acabo la verificación física a obras que ejecuta la IFEQROO, donde se realizaron pruebas esclerométricas y extracción de núcleos a las columnas, dados, contratraves y dados, con la finalidad de obtener la f'c del concreto. (resistencia.)

Resultados obtenidos

De las pruebas esclerométricas se obtuvieron resultados que nos indican que se encuentran dentro lo especifica el catalogo de concepto, en cuanto a los núcleos una vez procesados y puestos a prueba en la prensa de compresión simple se determino que los concretos están por arriba del f'c que especifica el catalogo.

Contribuciones

La verificación de las obras es con el objetivo de verificar la calidad de los materiales y los procedimientos constructivos para que las obras no presenten deficiencias a corto plazo.

Conclusiones

Es hacer conciencia a las diferentes instancias ejecutoras, que los trabajos deben ser supervisados de manera adecuada y constante para evitar trabajos de mala calidad que presenten gastos innecesarios y atrasos en el periodo de ejecución de los trabajos.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2023-10-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

La Información la posee la Coordinación General Administrativa de la SECOES.

Importe total de la comisión

1556.10

Nombre completo

José Vladimir Tuz Canto

Cargo

Laboratorista

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.